



Gutachten-Nr. 3337103

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 20.03.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Kohlbruck 6b, 94036 Passau

Landkreis Landshut Bauhof
Vilsbiburg
Frontenhausener Str. 90
84137 Vilsbiburg

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 3337103**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 20.03.2024**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Landkreis Landshut Bauhof Vilsbiburg Frontenhausener Str. 90 84137 Vilsbiburg
Auftrag vom / durch	18.03.2024 schriftlich Landkreis Landshut Bauhof Vilsbiburg
Besichtigungsdatum / Ort	18.03.2024 13:00 Landkreis Landshut Bauhof Vilsbiburg Frontenhausener Str. 90 84137 Vilsbiburg
Anwesend bei Besichtigung	-

Ergebnis

Wert am Markt**3.100,00 EUR**

**Gutachten-Nr. 3337103**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 20.03.2024**

	Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung
Sonderzubehör	Antennen-Diversity, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player), Bordwerkzeug und Wagenheber, Einparkhilfe vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne, Multimediabuchse AUX-IN, Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310), Raucher-Paket, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Winter-Paket, Telefonfreisprecheinrichtung (nachgerüstet Zubehör)
Ausstattung	Motor 1,6 Ltr. - 77 kTDI DPF, Getriebe 5-Gang, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Feinstaubplakette grün
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original

**Gutachten-Nr. 3337103**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 20.03.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Kotflügel vorne links
- Kotflügel vorne rechts
- Motorhaube
- Tür vorne rechts

Nach Angaben des Fahrzeughalters sind folgende reparierte Vorschäden bekannt:

- Frontschaden vom Juli 2012, Summe Reparaturrechnung netto 9.644,36 Euro

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Frontscheibe beschädigt - Steinschlag
- Heckdeckel Dellen/Lackmangel
- Laderaumverkleidung hinten gebrochen
- Schweller rechts eingedellt
- Stoßfänger vorne gebrochen
- Unterfahrschutz beschädigt

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Navigations im Original
- Bordwerkzeug
- Verbandskasten
- Notrad
- Laderaumabdeckung
- Nächste Inspektion fällig - jetzt
- Nächster Zahnriemenwechsel fällig - jetzt
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit
Stahlfelgen und Radzierblenden



Gutachten-Nr. 3337103

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 20.03.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Passau, den 20.03.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joachim Fröde'.



Joachim Fröde

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


Gutachten-Nr. 3337103

 Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 20.03.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

 FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: LANDKREIS LANDSHUT BAUHOF VILSBIBURG
FRONTENHAUSENER STR. 90
84137 VILSBIBURG

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

 HERSTELLER: VW
TYP: GOLF VI
AUSFÜHRUNG: GOLF 1.6 TDI DPF TRENDLINE
FAHRZEUG IDENT NR: WVWZZZ1KZBW210464

 FARBE: UNITEDGREY-METALLIC (A7T)
TÜREN: 5

 MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.598 CCM / 77 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5

 ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.03.2011 /
NÄCHSTE HU / AU: 09.2025 /
VORBESITZER: 1

GESAMTLAUFLEISTUNG: 143.066 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT EUR***** 3.100,00

LANDSHUT , DEN 20.03.2024

SYSTEM AUDATEX

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGE GOLF; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRE MIT BEIFAHREAIRBAG-DEAKTIVIERUNG INKL. KNIEAIRBAG A. D. FAHRERSEITE; AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE INKL. SEITENAIRBAGS VORN; AUSFÜHRUNG MIT 4 TÜREN; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND SEPARAT BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BECHERHALTER 2 VORN UND 1 HINTEN; BERGANFAHRASSISTENT; BLINKLEUCHTEN SEITLICH IN DIE AUßENSPIEGEL INTEGRIERT; BREMSLEUCHE, DRITTE; DEKOREINLAGE: "TITAN"; DIESELPARTIKELFILTER; DOPPELTON-SIGNALHORN; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG; GETRIEBE: 5-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBEN-WASCH-WISCH-ANLAGE; INNENLEUCHE MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSICHERUNG AN DEN HINTEREN TÜREN; KLIMAAANLAGE "CLIMATIC"; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN; LACKIERUNG: UNI; LENKSÄULE HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLBAR; LESELEUCHTEN 2 VORN; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN; MULTIFUNKTIONSANZEIGE; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; POLSTER: STOFF; RÄDER: STAHLRÄDER (4) 6 J X 15; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKSITZBANK UNGETEILT, LEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIK-GURTE HINTEN; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZ: KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENEINSTELLBAR; STAUB- UND POLLENFILTER; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETES LICHT; WARNTON UND -LEUCHE FÜR NICHT ANGELEGTE GURTE VORN; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FREISPRECHEINRICHTUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (GRA); KLIMAAANLAGE "CLIMATRONIC"; LACKIERUNG: METALLIC; MITTELARMLEHNE VORNE MIT ABLAGEBOX; NAVIGATIONSFUNKTION RNS 310 (FÜR RCD 310); PAKET: WINTER; RADIO "RCD 310", FÜR NAVIGATIONSFUNKTION RNS 310; RAUCHERAUSFÜHRUNG; RÄDER: REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER: RESERVERAD GEWICHTS- UND PLATZSPAREND (16"); RÄDER: RESERVERAD GEWICHTS- UND PLATZSPAREND (18"); SITZE: BEIFAHRERSITZ HÖHENEINSTELLBAR; WINTERREIFEN;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN



Gutachten-Nr. 3337103

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 20.03.2024

NOTWENDIGE REPARATUREN

- FAHRZEUGINNENRAUM VERSCHMUTZT REINIGEN
- FRONTSCHIEBE STEINSCHLAG ERNEUERN
- HECKDECKEL DELLEN/LACKMANGEL SMART REPAIR
- LADERAUMVERKLEIDUNG HI GEBROCHEN - ERN.
- SCHWELLER RECHTS INST. UND LACKIEREN
- SERVICE AKTUELL FÄLLIG - DURCHFÜHREN
- SERVICEKLAPPEN FÜR HECKDECKELVERKL. ERN.
- STOßFÄNGER HINTEN KRATZER SMART REPAIR
- STOßFÄNGER VORNE ERNEUERN
- UNTERFAHRSCHUTZ BESCHÄDIGT ERNEUERN
- ZAHNRIEMEN FÄLLIG - ERNEUERN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 195/65 R 15 H
H-ACHSE: 195/65 R 15 H

BESONDERES

INSTANDGESETZER FRONTSCHADEN 9.644,36 EUR

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 3337103

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 20.03.2024

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT

EUR****

3.100,00

LANDSHUT , DEN 20.03.2024

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 7

Gesamtleistung
in Kilometer



Bild 8

Service fällig

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 9



Bild 10

Nachträgliche
Ausrüstung einer
Freisprecheinrichtung

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 13




Bild 14

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103




Bild 15

Letzter Serviceeintrag



Bild 16

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 17



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 19



Bild 20

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 21

Motorhaube mit
Lackschäden
(Gebrauchsspur)



Bild 22

Detailansicht:
Lackschaden
Motorhaube
(Gebrauchsspur)

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 23

Die Frontscheiben
ist beschädigt
(Steinschlag)



Bild 24

Detailansicht:
Steinschlag

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 25

Der vordere Stoßfänger ist auf der linken Fahrzeugseite beschädigt



Bild 26

Der Spaltmaßverlauf vom vorderen Stoßfänger zum Kotflügel vorne links ist außerhalb der Toleranz

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 27

Der Stoßfänger vorne links ist im unteren Bereich verschrammt



Bild 28

Der vordere Stoßfänger ist auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt

Der Unterfahrschutz ist beschädigt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 29

Detailansicht:
Stoßfänger vorne
rechts unten mit
Unterfahrschutz



Bild 30

Detailansicht:
Stoßfänger vorne
rechts unten mit
Unterfahrschutz

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 31

Der Seitenschweller ist auf der rechten Fahrzeugseite deformiert



Bild 32

Detailansicht:
Deformation am
Seitenschweller
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 33

Detailansicht:
Deformation am
Seitenschweller
rechts



Bild 34

Die Tür hinten
rechts ist leicht
eingedellt
(Gebrauchsspur)

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103




Bild 35

Detailansicht:
Deformation an der
Tür hinten rechts
(Gebrauchsspur)



Bild 36

Die Tür vorne links
ist leicht
eingedellt
(Gebrauchsspur)

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 37

Detailansicht:
Deformierung an der
Tür vorne links
(Gebrauchsspur)



Bild 38

Der Heckdeckel ist
im oberen Bereich
eingedellt

Im unteren rechten
Bereich, hat sich
der Lack abgelöst

Der hintere
Stoßfänger ist
verkratzt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103




Bild 39

Detailansicht:
Dellen am
Heckdeckel



Bild 40

Detailansicht:
Lackmangel am
Heckdeckel unten
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 41

Detailansicht:
Kratzer am hinteren
Stoßfänger




Bild 42

Die Sitzpolster
sind verschmutzt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 43

Die Laderaumverkleidung ist beschädigt



Bild 44

Die Serviceklappen für die Heckdeckelinnenraumverkleidung fehlen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3337103



Bild 45

Detailansicht:
Fehlteil
Serviceklappe für
Heckdeckelinnenraum
-verkleidung links



Bild 46

Detailansicht:
Fehlteil
Serviceklappe für
Heckdeckelinnenraum
-verkleidung rechts