

FSP Schaden und Wertgutachterdienst GmbH

Sachverständigenbüro

90489 Nürnberg

Deutschland



Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Sulzbacher Str. 2-6
90489 Nürnberg
Deutschland

Müller, Christian
Sachverständigenbüro
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 0921 400000
C: christian.mueller@fsp.de

Restwertermittlung

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1447579
Auftrag vom / Auftrag am: 15.04.2024 / 08:10 Uhr
Beauftragt durch: Herr Müller

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: 2000228066

Beteiligte

Auftraggeber: Stadt Nürnberg Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Sulzbacher Str. 2-6
90489 Nürnberg

Fahrzeughalter: Stadt Nürnberg SÖR
Bauhof 2
90402 Nürnberg

Zusatzadresse: Stadt Nürnberg Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Großreuther Straße 117
90425 Nürnberg

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 10.04.2024 / 12:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Stadt Nürnberg Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Großreuther Straße 117
90425 Nürnberg

Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Müller

Wertzusammenfassung

Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:	0,00 €
Reparaturkosten gesamt inkl. Mwst:	0,00 €
geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:	13.500,00 €
geschätzte Reparaturkosten gesamt inkl. Mwst (19%):	16.065,00 €
Restwert ohne Mwst:	747,90 €
Restwert inkl. Mwst:	890,00 €

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	N-SN731	FIN:	KB131388
HSN/TSN:	0900 / 000	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	LOF. Zugm. Geräteträger	Hersteller:	Yanmar
Modell:	Hakotrac 2100DA	Erstzulassung:	02.10.2008
Letztzulassung:	04.10.2010	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2023
Anzahl Türen:	2	Motorart:	Reihe
Anzahl Zylinder:	3	Leistung:	14,0 KW
Hubraum:	1006 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Laufleistung abgelesen:	5558 Betriebsstunden
Laufleistung geschätzt:	5558 Betriebsstunden		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2750 mm / 1225 mm / 1975 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1500,0 kg
Leergewicht:	990,0 kg

Serienausstattung

Code	Bezeichnung
-	Heck- und Fronthydraulik
-	Kabine
-	Heck-Dreipunkt-Aushebung
-	Heckkraftheber
-	Heck- und Frontzapfwelle

Vorschäden

nicht reparierte Vorschäden:	- Unterboden und Rahmen starke korrodiert
-------------------------------------	---

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	23/8,5 D 12,0	Semi-Pro	Geländereifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	23/8,5 D 12,0	Semi-Pro	Geländereifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links	315/75 D 15,0	Bridgestone	Geländereifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Hinterachse rechts	315/75 D 15,0	Bridgestone	Geländereifen	-	Stahlfelge	9,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: schlechter Zugang

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Lichtbildanlage

Dokument 1447579
Fahrzeug-Kennzeichen N-SN731
Fahrzeug-Ident.-Nr. KB131388
Die Lichtbildanlage
enthält 4 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1447579
Fahrzeug-Kennzeichen N-SN731
Fahrzeug-Ident.-Nr. KB131388
Die Lichtbildanlage
enthält 4 Fotos



Bild 3: Tacho




Bild 4: FIN