

DEKRA-Nr:

vom 07.05.2022

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH



Staatsanwaltschaft
Neubrandenburg
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Aktenzeichen	731Js17145/18
Auftraggeber	Staatsanwaltschaft, Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg
Ihr Auftrag vom	04.05.2022, telefonisch durch Herrn
Besichtigung	04.05.2022 um 08:30 Staatsanwaltschaft, Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.05.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.855,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA-Nr:

vom 07.05.2022

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.05.2022 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn [Name]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.05.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.05.2022 um 08:30 Uhr durch Herrn [Name] bei Staatsanwaltschaft, Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Digitaler Servicebericht
- Reparaturrechnung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Unterlagen zur Ausstattung konnten zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorgelegt werden.

Der Zweitschlüssel sowie die Bordmappe mit Bedienungsanleitungen und Serviceheft fehlten zum Zeitpunkt der Besichtigung.

Zum Besichtigungszeitpunkt war die Fahrzeugbatterie entladen, demzufolge konnte der Motor nicht gestartet, die Funktionen der elektrischen Verbraucher nicht geprüft und die Laufleistung im Kombiinstrument nicht abgelesen werden.

DEKRA-Nr:

vom 07.05.2022

Laut Aussage von Herrn wurde das Fahrzeug ab 07/2019 nicht mehr in Betrieb genommen. Gemäß vorliegenden Unterlagen wurde in 02/2019 eine Laufleistung von 219983 km dokumentiert.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	13.12.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	09.07.2018
Anzahl Haltereinträge	Nicht bekannt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2018
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	E -Klasse Lim. (BM 211)(01.2002->) / E 350 4-Matic Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0999 / AGB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Iridiumsilber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	200 kW / 3498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	230.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 17 99 V	Semperit / Speed-Grip 3 FR	W / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 17 99 V	Semperit / Speed-Grip 3 FR	W / O	8 mm
2 links	245 / 45 R 17 99 V	Semperit / Speed-Grip 3 FR	W / O	8 mm
rechts	245 / 45 R 17 99 V	Semperit / Speed-Grip 3 FR	W / O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

DEKRA-Nr:

vom 07.05.2022

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn, Motor 3,5 Ltr. - 200 kW V6 KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parameterlenkung, Reifendruckwarner, Reiserechner, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic), Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Fahrdynamischer Multikontursitz vorn links, Feuerlöscher, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic), Lenkrad (Holz Wurzelnuss / Leder), Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 21.11.2018 bei Kilometerstand 217.759. Nächste Wartung am 11 / 2019 bei Kilometerstand 242.000. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorlauf nicht möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Funktionen der elektrische Verbraucher, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Wartung überfällig, Umfang, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Hauptuntersuchung überfällig, erneuern; Heckklappe öffnet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Scheinwerfer rechts, Halter gebrochen, instandsetzen; Tür vorne links, Innenverkleidung gerissen, smart repair; Heckdeckel, mehrfach eingedellt, drücken; Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren; Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube eingedellt; Felge vorne rechts zerkratzt; Tür vorne rechts mehrfach eingedellt; Außenspiegel rechts verschrammt; Seitenwand rechts verschrammt.

Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Aufgrund des fehlenden Schlüssels ist die komplette Schließanlage zu ersetzen.

DEKRA-Nr:

vom 07.05.2022

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

7



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeugschlüssel




Bild 6 : Fahrgestellnummer