

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 DortmundPolizeipräsidium Dortmund ZA 15
Markgrafenstr. 102
44139 DortmundDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:

[REDACTED]
Tel. direkt [REDACTED]
Tel. mobil [REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Auftraggeber	Polizeipräsidium Dortmund ZA 15, Markgrafenstr. 102, 44139 Dortmund
Ihr Auftrag vom	08.02.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Besichtigung	13.02.2024 [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		5.177,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Unter Berücksichtigung einer durchgeführten Wertermittlung über die Restwertbörse [REDACTED] schließt sich ein bei einer Auktion erzielbarer Betrag i.H.v. 5.177,00 Euro (brutto) nicht aus.

Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit einer Nutzung der Restwertbörse sowie einer Gebotsabgabe lediglich für registrierte und gewerbliche Anbieter besteht.

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.02.2024 durch [REDACTED],
[REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Ohne Zerlegungsarbeiten konnte der Schadenumfang nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die Durchführung einer Probefahrt sowie das Starten des Motors war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht möglich. Eine Aussage zum technischen Zustand sowie zur Funktion des Motors und des Getriebes lässt sich daher nicht treffen.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Aktenauszug

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Duplikat

Serienausstattung

2-Farben-Lackierung Metallic (Dach andersfarbig), Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Assist), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Ablendautomatik Fahrlicht, AHB), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA), Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Akustikglas, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, HV-Batterie 17,6 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckklappenbetätigung elektrisch, Hybrid 192 kW (Motor 1,5 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenraumkamera, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitze, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kurvenbremskontrolle (CBC), LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Multimediasystem mit Touchscreen-Farbdisplay 12,7 Zoll, Navigationssystem, Panoramadach (Glas), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2734 mm, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Schließ-/Startsystem Keyless Go, Seitenairbag vorn, Service-System: Online Update Full OTA (Over The Air), Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sound-System Infinity Premium (10 Lautsprecher), Sprachbediensystem Spracherkennung, Steckdose (12V-Anschluß), Telematik-System, USB-Anschluss, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wegfahrsperre

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Unfallschaden Frontbereich: Frontstoßfänger mit Anbauteilen beschädigt; linker Scheinwerfer an Verglasung beschädigt, erneuern; Leichtmetallfelge vorne links einkerbt, erneuern; Innenraum durch Feuchtigkeit partiell verschimmelt, erneuern.

Fehlende Teile

kompletter Schlüsselsatz (Haupt- und Nebenschlüssel) fehlt, keine Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen Teil I + II) vorhanden

Duplikat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Diagonale vorne links



Bild 6 : Diagonale hinten rechts

Duplikat



Bild 7 : Schaden im Frontbereich



Bild 8 : Schaden im Frontbereich

Duplikat



Bild 9 : Schaden im Frontbereich



Bild 10 : Schaden im Frontbereich

Duplikat



Bild 11 : Schimmel auf Sitzpolster



Bild 12 : Schimmel auf Sitzpolster

Duplikat



Bild 13 : Schimmel auf Armaturen