

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt

Polizeipräsidium Südhessen Abteilung
Verwaltung -V-V12
Postfach 111162
64226 Darmstadt

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Vielen Dank für Ihren Auftrag

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



DEKRA Nr.: [REDACTED]

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH, Otto-Röhm-Str. 64 64293 Darmstadt

Polizeipräsidium Südhessen
Abteilung Verwaltung -V-V12
Postfach 11 11 62
64226 Darmstadt

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Tel.: 06151/95958-0
Fax: 06151/95958-11

Rechnung

Rechnung Nr.: [REDACTED] Rechnungsdatum: [REDACTED] Berichts-Nr.: [REDACTED]
Auftrag Nr.: [REDACTED] Leistungsdatum/-ort: [REDACTED] 4 / D-64319 Pfungstadt
Kunden Nr.: [REDACTED]
Aktenzeichen: -V12-21 b 1003- (12
Bestandsnummer: [REDACTED]
Auftragserteilung erfolgte per Mail durch Frau [REDACTED]
Fz-Ident-Nr: [REDACTED]

Bezeichnung	Anzahl/Std:Min	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bewertung	1	137,70 EUR	137,70 EUR
Abschlag	1	-10,00 %	-13,77 EUR
Auslagenpauschale	1	16,80 EUR	16,80 EUR
Kilometer	34	0,70 EUR	23,80 EUR
Foto Digital	4	1,80 EUR	7,20 EUR
Nettobetrag			171,73 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von 171,73 EUR			32,63 EUR
Gesamtbetrag			204,36 EUR

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.: 6200655415** an.

A N L A G E

B E S I C H T I G U N G E N

Am: 25.03.2024 Besichtigung in : 64319 Pfungstadt, Robert-Bosch-Str. 3
Fahrstrecke : 34 KM

Fahrstrecke gesamt : 34 KM

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 25.03.2024

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 DarmstadtPolizeipräsidium Südhessen Abteilung
Verwaltung -V-V12
Postfach 111162
64226 DarmstadtDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN [REDACTED]

Aktenzeichen	-V12-21 b 1003- [REDACTED]
Bestandsnummer	[REDACTED]
Auftraggeber	Polizeipräsidium Südhessen Abteilung Verwaltung -V-V12, Postfach 111162, 64226 Darmstadt
Ihr Auftrag vom	21.03.2024, per e-Mail durch Frau [REDACTED]
Besichtigung	25.03.2024 um 08:30 Uhr Firma Schäfer Döll ASD GmbH, Robert-Bosch-Str. 3, 64319 Pfungstadt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.100,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Lange. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.03.2024 um 08:30 Uhr durch Herrn Dieter Pötschke bei Firma Schäfer Döll ASD GmbH, Robert-Bosch-Str. 3, 64319 Pfungstadt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das in Rede stehende Fahrzeug befindet sich in einem sehr schlechten Pflege und Erhaltungszustand. Feststellungen / Aussagen über Funktionalität hinsichtlich Achsen und Zugeinrichtung können nicht getroffen werden. Km-Stand und Erstzulassung sind nicht erfassbar/ bekannt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 0 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Aktenauszug

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen nicht vorhanden
Noch nicht zugelassen

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Deichselanhänger
Hersteller	FRESE A.
Typ / Verkaufsbezeichnung	PLATTFORMANHÄNGER / PKW-Anhänger
Aufbauart	Offener Kasten / mit Ladegerät
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WEGTPHE6XPXXX0001
Farbe	Silber
Km-Stand abgelesen	1

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Laufleistung nicht feststellbar, Fahrzeug ohne Spannungsversorgung.
Oben angegebene Laufleistung systemseitig maschinell eingesteuert und nicht änderbar.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Zugleinrichtung Bugrad leicht verformt., erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : DIAGONAL Frontansicht.



Bild 2 : Typenschild Anhänger

Duplikat



Bild 3 : Plattform Ladeeinheit.



Bild 4 : Bereifung

Duplikat



Bild 5 : Zugeinrichtung leicht gestaucht.

Duplikat




Bild 6 : Bugradhalterung leicht verformt.



Bild 7 : Heckansicht.

Duplikat




Bild 8 : Achsenhersteller



Bild 9 : Herstellerangaben.