

Kraftfahrwesen

BFV68

08.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen T5 2.0 TDI Kombi		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8806	Erstzulassung:	07.02.2014
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	80500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / AQU045919
Herstellerfarbbezeichnung:	Black Berry Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35K0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;K;Cl;M1sozE ohneM1G
Anzahl der Türen:	4	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	205/65R16C 107/105T	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6 / 6 / 6 / 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	198 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistent-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Elektrik-Paket 1 besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- Fahrassistent-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage besteht aus: Heckscheibenwischer
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) besteht aus: Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn besteht aus: Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar besteht aus: Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung II besteht aus: Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Zuheizung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Tagfahrlicht
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus) besteht aus: Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Kratzer im Bereich der Ladekante.

- Lack an den Kanten von Fahrtür, Tankklappe und Heckklappe abgeplatzt.
- Kratzer in den Außenspiegelgehäusen.
- Dellen in der Seitenwand links, der Heckklappe und der Tür vorn rechts.
- Lackkratzer / Lackschäden an den Türen auf der rechten Seite.
- Bremsscheiben korrodiert.
- Endschalldämpfer korrodiert.
- Verkleidungen im Laderaum beschädigt.
- Lackschäden im Laderaum und auf der Innenseite der Heckklappe.
- Verkleidung an der B-Säule links abgelöst.
- Kratzer in Mittelkonsole und Türverkleidungen.
- Batterie entladen.

Sonstiges:

- Winterräder (Stahl) 215/65R16C 109/107T DOT4021+4520 9,9,9,9 mm derzeit am Fahrzeug montiert.
- Der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

12.500 €

i. Worten:

zwölftausendfünfhundert Euro

Standort:	Im Metternicher Feld 44 56072 Koblenz
Ansprechpartner:	Herr Sonnet
Telefon: / E-Mail:	0261/98376-2205

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.