

# Fahrzeugbewertung

2242081

GA-Nr. | Bei Rückfragen bitte angeben!

**MAN TGM 15.250 4x2 BL**

Fahrzeug-Ident-Nummer: WMAN16ZZ4AY249754

Amtliches Kennzeichen: Nicht zugelassen



Dipl.-Ing. (FH)

**Horst Kotter**

von IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IFS-Zert) und vom BVSK anerkannter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Plöching Kfz-Sachverständige  
GmbH & Co. KG

HRA: 12966 AG Passau  
Gerichtsstand: Passau

p.H. G: PLSV Verwaltungs-GmbH  
HRB 9912 AG Passau

Geschäftsführer: Franz Plöching

UST ID: DE309810963

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen: Nicht zugelassen

Fahrzeugart: LKW  
Aufbau: Kipper  
Fabrikat: MAN  
Typ / Untertyp: TGM / 15.250 4x2 BL

KBA-Nummer: 7731/000  
Fzg.Ident.-Nummer: WMAN16ZZ4AY249754

Erstzulassung: 08.09.2010  
Letzte Zulassung: 08.09.2010

Motorart: Diesel  
Leistung in kW: 184 kw  
Hubraum in ccm: 6871 ccm

Anzahl der Türen: 2

Nächste HU: 07.2024  
Nächste SP: 01.2025  
Laufleistung in km abgelesen: 874689 km  
Leermasse in kg: 8640 kg -  
Gesamtmasse in kg: 15500 kg

<b>Bereifung:</b>	v.l.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	Bridgestone
	v.r.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	Bridgestone
	h.r.a.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	GoodYear
	h.r.i.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	GoodYear
	h.l.i.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	GoodYear
	h.l.a.	10,0 mm	285/70 R 19 ,5	GoodYear

Allgemeinzustand: durchschnittlich

Lackzustand: durchschnittlich

Besichtigungszustand: undemontiert

Farbe / Lackart: blau uni

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

#### **Serienausstattung:**

..250 D0836LFL63 184kW Euro5, 7.50 x 19.5, Aussenspiegel heizbar elektrisch verstellbar mit Memory, Beifahrersitz statisch/längs-/lehnenverstellbar, Bordsteinspiegel rechts heizbar elektrisch verstellbar, Differentialsperre Hinterachse, EU-Frontspiegel beifahrerseitig, F99L/R32 Fernverkehr L, Facelift (Design IAA 2008), Fahrerhauslagerung hinten luftgedert, Fahrerkomfortsitz luftgef/Lendenwirbelstütze-/Schulteranpassung-/Heizung Fahrgestell mit FHS, Fern-/Nebelscheinwerfer kombiniert, Gurtanzeige fahrerseitig, Hubdach mechanisch, Instrumententafel BASE-LINE, Kipphebelbremse (EVB), Klimaanlage automatische Temperaturregelung, Leuchtweitenregulierung, Markierungsleuchten seitlich, Mauterfassung OBU im DIN-Schacht, Multifunktionslenkrad, Radio, Seitenfenster nach B-Säule getönt, Sitzbezüge Komfort, Sonnenblende Windschutzscheibe, Sprühnebelverminderung, Tachograph Digital, Telefon Festeinbau, Tempomat, Teppichboden Mittelunnel, Türfensterheber elektrisch, Türscheiben getönt, Unterfahrschutz vorn, VOK-06 gekröpft, Vorderfeder 5.6 t, Weitwinkelspiegel links heizbar elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel rechts heizbar elektrisch verstellbar, Windschutzscheibe getönt, Zentralverriegelung, ab 04.10 = 01.02.2010

Zusatzausstattung:                   Edelstahlaufbau zur Tierkörperbeseitigung, Ladekran MKG,  
Windabweiser

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024

### Auftragsumfang

Auftragsgemäß soll eine Gebrauchtfahrzeugbewertung zur Ermittlung des **Händlereinkaufswertes** des nachstehend näher bezeichneten Fahrzeuges durchgeführt werden.

Hierzu wurde eine Sicht- und Funktionsprüfung sowie eine technische Untersuchung des vorgestellten Fahrzeuges einschließlich Probefahrt/Probelauf durchgeführt.

Die technischen Daten wurden der Zulassungsbescheinigung entnommen. Die Identität der Fahrzeugident-Nr. mit den Fahrzeugpapieren wurde festgestellt. Sonderausstattungen wurden über die Fahrzeugident-Nummer bzw. Verkaufsunterlagen ermittelt und am Fahrzeug überprüft und ggf. ergänzt.

Die technische Untersuchung erfolgte auf einer Hebebühne/Grube. Alle wesentlichen Bereiche des Fahrzeuges konnten eingesehen werden.

Eine innere Prüfung nicht zugänglicher Bereiche konnte nicht vorgenommen werden. Verborgene Schäden sind daher nicht auszuschließen.

### Erhaltungszustand

Das Fahrzeug befindet sich in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Das Fahrzeug weist, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Sonderausstattung

Edelstahlaufbau Schütte  
Windabweiser  
Ladekran MKG

### Motor, Anbauteile, Antrieb

Der Antriebsmotor weist erheblichen Ölverlust auf.  
Die Hochdruckpumpe weist regelmäßig wiederkehrenden Druckabfall auf.  
Der Schaltausleger des Schaltgetriebes weist erhebliches Spiel auf.

### Unreparierte Vorschäden

Es wurden folgende unreparierte Vorschäden festgestellt:

Der Stoßfänger vorne ist gebrochen.  
Der Einstieg rechts ist gebrochen.  
Das Fahrzeug weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf.

Seite 4 von 11

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024

**Reparierte Vorschäden**

Reparierte Vorschäden waren nicht erkennbar.

Der Sachverständige



Dipl.-Ing. (FH)

**Horst Kotter**

von IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IFS-Zert) und vom BVSK anerkannter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010

Fahrzeugbewertung Nr. 2242081 vom 14.03.2024



Bild Nr. 011