

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Porschestr. 10, 44809 Bochum

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung
Knappschaftstr. 1
44799 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestr. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BO KN814

FIN

WVWZZZAUZLP524754

Auftraggeber

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Ihr Auftrag vom

29.04.2024, telefonisch

Besichtigung

29.04.2024 um 11:00 Uhr

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 9.705,88 EUR | 11.550,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 11.386,55 EUR | 13.550,00 EUR |

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.04.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Florian Pukallus bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

| | |
|-----------------------|---|
| Haltereintrag | Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum |
| Kennzeichen | BO KN814 |
| Tag der Erstzulassung | 30.01.2020 |

Untersuchungstermine

| | |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 01 / 2025 |
|---------------|-----------|

Duplikat

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | VOLKSWAGEN-VW |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | AUV / Golf Variant 2.0 TDI (BlueMotion Technology) DSG Highline |
| Aufbauart | Kombi |
| HSN / TSN | 0603 / BOD |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVWZZZAUZLP524754 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe | Weiß |
| Polster / Farbe | Stoff / Anthrazit |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Motorart / Zylinderanzahl | Reihenmotor / 4 |
| Leistung / Hubraum | 110 kW / 1968 cm ³ |
| Schadstoffklasse | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe / Gänge | DSG / 7 |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 43.109 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S / O | 6 mm |
| rechts | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S / S | 6 mm |
| 2 links | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S / O | 6 mm |
| rechts | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S / O | 6 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Winterradsatz zusätzlich: Stahlfelge mit Radzierblende: Dunlop 205/55 R16 91H 6/6/6
Serienausstattung

Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdreheschalter, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlagen "Linearus", Dekoreinlagen "Piano Black", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchten im Fußraum vorn (2), LED-Scheinwerfer (für Highline), Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Winter, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Dijon" 7Jx17, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit

Duplikat Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, anklappbar, Car-Net: Guide & Inform und Security & Service Plus, Laufzeit 1 Jahr, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre, Paket: Business, Paket: Top-Paket, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Räder: Leichtmetall (4) "Singapore", 7Jx17, in Schwarz Volkswagen R, Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx16, Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung auf Fahrerseite, Telefonschnittstelle "Comfort" für "Composition Colour"

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Es entsteht ein merkantiler Minderwert für den aktuellen Unfallschaden.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 04 / 2023 bei Kilometerstand 37.972. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 24.900 km oder 348 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Unfallschaden vorne links: Stoßfänger, Kotflügel und Reifen vorne links beschädigt => Kosten laut Gutachten (Bild 9, 10, 11); Service fällig, erneuern; Gepäckraumabdeckung beschädigt/abgeschürft, erneuern (Bild 15, 16). Minderwert: Felge vorne rechts zerkratzt (Bild 14). Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschlag im Frontbereich; Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug; Laderaum: Verkleidungen zerkratzt/abgeschürft.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Wittener Str. 316, 42279 WuppertalDeutsche Rentenversicherung
Knappschaft Bahn See
Knappschaftstr. 1
44799 BochumDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Wuppertal
Wittener Str. 316
42279 Wuppertal
Telefon 0202 / 26637-0
Fax 0202 / 26637-55
E-Mail wuppertal.automobil@dekra.com

Schadengutachten

Kennzeichen**BO KN814**

| | |
|---------------------------|--|
| Schadenart | Unfallschaden |
| Schadentag | 17.04.2023 |
| Versicherungsnummer | 661/399837-F |
| Versicherung Unfallgegner | HUK-Coburg, Versicherungsgruppe, 44133 Dortmund |
| Anspruchsteller | Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft Bahn See, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum |
| Kennzeichen Unfallgegner | GE MH9907 |
| Unfallgegner | Sabine Schomaker, Flachstr. 5, 45896 Gelsenkirchen |
| Auftraggeber | Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft Bahn See, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum |
| Ihr Auftrag vom | 25.04.2023, telefonisch durch Frau Adam |
| Besichtigung | 26.04.2023 um 09:30 DEKRA Automobil GmbH, Station Hagen, Konrad-Adenauer-Ring 22, 58089 Hagen |
| Reparaturauftrag | liegt nicht vor |
| Plausibilität | plausibel |

Duplikat

Zusammenfassung und Ergebnis

| | | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Reparaturkosten | | 5.796,78 EUR | 6.898,17 EUR |
| Merkantile Wertminderung | 500,00 EUR | | |
| Reparaturdauer | 3 Arbeitstage | | |
| Wiederbeschaffungswert | nicht ermittelt | | |
| Nutzungsausfallklasse G | 59,00 EUR/Tag | | |
| Mietwagenklasse | 7 | | |
| Verbringungskosten | in Kalkulation | | |
| UPE-Aufschläge | in Kalkulation | | |

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.04.2023 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Adam.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.04.2023 um 09:30 Uhr durch Herrn Nils Heukensfeld bei DEKRA Automobil GmbH, Station Hagen, Konrad-Adenauer-Ring 22, 58089 Hagen, im Beisein von Frau Adam.

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich.

Im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung ist die DEKRA Niederlassung zu benachrichtigen, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Betroffene Altteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Nach vorliegenden Informationen sind keine Vorschäden vorhanden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Anspruchsteller Großkundenrabatte in Anspruch nehmen kann.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

| | |
|-------------------------------|--|
| Haltereintrag | Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft Bahn See, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum |
| Kennzeichen | BO KN814 |
| Tag der Erstzulassung | 30.01.2020 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 30.01.2020 |

Untersuchungstermine

| | |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 01 / 2025 |
|---------------|-----------|

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | VOLKSWAGEN-VW |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | AUV / Golf Variant 2.0 TDI (BlueMotion Technology) DSG Highline |
| Aufbauart | Kombi |
| HSN / TSN | 0603 / BOD |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVWZZZAUZLP524754 |

Duplikat

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe | pure white (C9A) |
| Lackierung | Uni |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Motorart / Zylinderanzahl | Reihenmotor / 4 |
| Leistung / Hubraum | 110 kW / 1968 cm ³ |
| Schadstoffklasse | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe | Automatik |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 39.433 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-------------------------------|------|-------------|
| 1 links | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S /O | 6 mm |
| rechts | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S /O | 6 mm |
| 2 links | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S /O | 6 mm |
| rechts | 225 / 45 R 17 91 W | Dunlop / SP Sport Maxx RT MFS | S /O | 6 mm |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehshalter, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlagen "Linearus", Dekoreinlagen "Piano Black", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchten im Fußraum vorn (2), LED-Scheinwerfer (für Highline), Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Winter, Radio "Composition Colour", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Dijon" 7Jx17, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, anklappbar, Car-Net: Guide & Inform und Security & Service Plus, Laufzeit 1 Jahr, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre, Paket: Business, Paket: Top-Paket, Räder: Leichtmetall (4) "Singapore", 7Jx17, in Schwarz Volkswagen R

Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben des Auftraggebers am 17.04.2023 durch einen Verkehrsunfall entstanden sein. Der Schadenhergang wurde durch den Auftraggeber wie folgt geschildert:
Demnach kollidierte das Unfallverursacherfahrzeug beim einparken mit der vorderen linken Fahrzeugpartie des geparkten Anspruchstellerfahrzeugs.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich



Schadensbeschreibung

Augenscheinlich erkennbar erhielt das Fahrzeug einen Anstoß auf die vordere linke Fahrzeugpartie.

Die Stoßfängerverkleidung und weitere Zier- und Verkleidungsteile im Frontbereich linksseitig sind verformt und verschrammt. Der Scheinwerfer links ist verkratzt. Der Kotflügel links ist deformiert und verschrammt. Die Reifenflanke vorne links weist Anstoßspuren auf.

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt. Ein Protokoll der Fahrwerksvermessung für das Fahrzeug/Objekt lag dem Sachverständigen nicht vor. Eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.

Duplikat

Aufgrund der äußerlichen Schadenmerkmale wurden der/die gegenständlichen Reifen aus Sicherheitsgründen zur Erneuerung vorgesehen. Eine weitergehende Prüfung zur Beurteilung der Beschädigung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war kein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 862 vom 26.04.2023 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Lohnkosten | ohne MwSt. | 1.616,00 EUR |
| Nebenkosten | ohne MwSt. | 422,60 EUR |
| Lackierkosten | ohne MwSt. | 1.167,60 EUR |
| Ersatzteilkosten | ohne MwSt. | 2.590,58 EUR |
| Gesamtkosten | ohne MwSt. | 5.796,78 EUR |
| | 19.0% MwSt. | 1.101,39 EUR |
| | mit MwSt. | 6.898,17 EUR |

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Zeitbasis | | 10 AW/Std. |
| Lohnfaktor 1 | ohne MwSt. | 202,00 EUR/Std. |
| Lohnfaktor Lack | ohne MwSt. | 202,00 EUR/Std. |
| Kalkulationsmethode Lacklohn | | Herstellersystem |
| Lackmaterial | | 20,00 EUR/ME |

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf dem Lohnfaktor einer markengebundenen Fachwerkstatt in der Region des Besichtigungsortes. Bei vorliegendem Reparaturauftrag ist der Zuschlag auf die Ersatzteilpreise des Reparaturbetriebes in der Kalkulation enthalten. Bei nicht vorliegendem Reparaturauftrag entspricht dies dem ortsüblichen Zuschlag.

Verbringungskosten

Die Kosten für die Verbringung sind in der Kalkulation enthalten.