

**Gutachten-Nr. 3886493**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 17.04.2024**

Fahrzeugaewertung

Fahrzeughalter	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau Weißensteinstraße 70-72 34131 Kassel
Auftrag vom / durch	27.03.2024 11:20 telefonisch Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u.
Besichtigungsdatum / Ort	10.04.2024 10:00 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Neumarkter Str.35 81673 München
Anwesend bei Besichtigung	Herr Noack

Ergebnis

Einkaufswert ohne MwSt.	2.941,18 EUR
19% MwSt. auf den Einkaufswert	558,82 EUR
Einkaufswert mit 19% MwSt.	3.500,00 EUR

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

Der Innenraum war gepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren dabei die folgenden Fahrzeugteile betroffen: Instandgesetzter Frontschaden (Montagespuren an Motorhaubenscharnieren) und Heckschaden

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft
- 2 Fahrzeugschlüssel
- Bordwerkzeug
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Reifenfüllmittel
- Laderaumabdeckung
- Gepäckraumtrenn-Netz
- Letzte Inspektion bei KM 129.517 am 18.07.2023
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug, 225/50 R17 98Y, Vredestein, Profiltiefen 2 x 5 mm, 1 x 5,5 mm und 1 x 4,5 mm.



Gutachten-Nr. 3886493

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 17.04.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Unterhaching, den 17.04.2024

Der Sachverständige



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 3886493**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 17.04.2024**

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN
WEIßENSTEINSTRASSE 70-72
34131 KASSEL

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 10.04.2024 / SOZIALVERSICHERUNG FÜR
LANDWIRTSCHAFT

AMTLICHES KENNZEICHEN: KS-LS 584

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: OPEL
TYP: ZAFIRA
AUSFÜHRUNG: ZAFIRA TOURER 2.0 CDTI AUTOMATIK EDITION
FAHRZEUG IDENT NR: WOLPD9EB9F1034571

FARBE: SILVER METALLIC
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.956 CCM / 96 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5,EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 30.03.2015 /30.03.2015
NÄCHSTE HU / AU: 05.2024 /
VORBESITZER: 0

GESAMTLAUFLEISTUNG: 138.544 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	225/50 R 17 94H	5.5 5.5
H-ACHSE:	225/50 R 17 94H	5.5 5.5

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	2.941,18
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	558,82
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	3.500,00

UNTERHACHING , DEN 16.04.2024

SYSTEM AUDATEX

SERIEN - AUSSTATTUNG

2 ZÜNDSCHLÜSSEL; ABLAGEFÄCHER; ADAPTIVES BREMSLICHT; AIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGS 1. UND 2. SITZREIHE AUßEN; AIRBAG: SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AMBIENTEBELEUCHTUNG, DACHHIMMEL; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR; DACHRELING, SCHWARZ; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP-PLUS); FENSTERHEBER, ELEKTRISCH, VORN UND HINTEN; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG, AUSZIEHBAR; GESCHWINDIGKEITSREGLER; GETRIEBE: AUTOMATIKGETRIEBE; HECKSCHEIBEN WISCH-/WASCHANLAGE; HECKSCHEIBENHEIZUNG; KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL; KLIMAAANLAGE; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN, AKTIV; LACKIERUNG: UNI; LADEKANTENSCHUTZ; LEDERLENKRAD; LENKSÄULE HÖHEN-/LÄNGSEINSTELLBAR; LESELEUCHTEN VORN UND HINTEN; MAKE-UP-SPIEGEL, BELEUCHTET IN SONNENBLLENDE; MITTELARMLEHNE VERSCHIEBBAR, VORN; POLSTER: STOFF; QUICKHEAT SCHNELLHEIZSYSTEM, ELEKTRISCHER ZUHEIZER; RADIO: CD 300; REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM; RÄDER: DESIGNRÄDER STAHL 7 J X 17 MIT REIFEN 225/50 R17; SERVICEINTERVALLANZEIGE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: 5 SITZER, ENTFALL 3. SITZREIHE; SITZE: 5 SITZPLÄTZE; SITZE: KOMFORTSITZE; STECKDOSE, 12V IN DER MITTELKONSOLE, VORN UND HINTEN; TAGFAHRLICHT; TRACTION CONTROL (TC) PLUS; TÜRAUßENGRIFFE, IN WAGENFARBE; VERZURRÖSEN 4 IM GEPÄCKKRAUM; VORRÜSTUNG FÜR KINDERSITZ-HALTESYSTEM "ISOFIX"; VORRÜSTUNGEN SICHERHEITSNETZBEFESTIGUNG, HINTER 1. UND 2. SITZREIHE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GRÜN GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG, ABNEHMBAR; LACKIERUNG: ZWEISCHICHT-METALLIC; NAVI 650 WESTEUROPA; NEBELSCHEINWERFER; PAKET: KOMFORT-PAKET (EDITION UND STYLE); RAUCHER-AUSSTATTUNG; SICHERHEITSNETZ FÜR GEPÄCKKRAUM; SITZE: ERGONOMIESITZ MIT GÜTESIEGEL AGR; SITZE: FLEX7 PLUS-SITZSYSTEM; STECKDOSE, 12V IM GEPÄCKKRAUM;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ANHÄNGERKUPPLUNG SCHLOß DEFEKT, KORRODIERT
- FEHLERMELDUNG AD-BLUE SYSTEM, DIAGNOSE ERF
- FERNBEDIENUNG ZÜNDSCHLÜSSEL DEFEKT
- HAUPT- UND ABGASUNTERSUCHUNG FÄLLIG
- KOFFERRAUMVERKLEIDUNGEN LI+RE VERSCHÜRFT
- KOTFLÜGEL VO. LINKS LACKABSCHÜRFUNG
- REIFENDICHTMITTEL HALTBARKEITSDATUM ABGEL.
- SCHWELLERKANTE RE. LEICHT VERFORMT
- SCHWELLER LI. L. VERFORMT, EINGEDRÜCKT
- SEITENWAND HI. RE. LACKKRATZER

SYSTEM AUDATEX

- STOßFÄNGER HINTEN VERKRATZT



Gutachten-Nr. 3886493

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 17.04.2024

- TURBOLADER VERÖLT, DIAGNOSE ERFORDERLICH
- TÜRINNENGRIF FÄHRERTÜRE SCHARFKANTIG
- TÜRVERKLEIDUNGEN LI.RE. HINTEN BESCHÄDIGT
- VERKLEIDUNG FÄHRERSITZ GEBROCHEN
- WINDSCHUTZSCHEIBENRAHMEN LACKABPLATZER
- WINDSCHUTZSCHEIBE STEINSCHLAG M. RIß

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/50 R 17 H
H-ACHSE: 225/50 R 17 H

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/50 R 17 94H LI: (WO) 5.5 mm RE: (WO) 5.5 mm
H-ACHSE: 225/50 R 17 94H LI: (WO) 5.5 mm RE: (WO) 5.5 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

INST. UNFALLSCHÄDEN S. VORSCHÄDEN

SYSTEM AUDATEX



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 1



Bild 2



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 3



Bild 4



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493




Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 9




Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493

Bild 11





Bild 12



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 13



Bild 14



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 15



Bild 16

Windschutzscheibe
Steinschlag mit
Rißbildung



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 17

Windschutzscheibe
Steinschlag mit
Rißbildung



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 18



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 19

Schweller vorne
Links verformt,
eingedrückt



Bild 20



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 21



Bild 22

Knauf Schalthebel
beschädigt



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 23



Bild 24

Türverkleidung
hinten links
Andruck- und
Schlagmarken



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 25



Bild 26

Tüerverkleidung
hinten rechts
Andruck- und
Schlagmarken



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 27



Bild 28
Verkleidung
Fahrsitz
eingerissen



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 29



Bild 30

Stoßfänger hinten
Lackierung
beschädigt



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 31



Bild 32



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 33



Bild 34

Seitenwand hinten
rechts Lakkratzer
und Eindeellung



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 35



Bild 36



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493




Bild 37



Bild 38



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 39

Seitenwand rechts
im Einstiegsbereich
Lackschäden und
Eindeellungen



Bild 40



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 41

Lackablösungen an
Windschutzscheibenr
ahmen




Bild 42



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493




Bild 43



Bild 44



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 45




Bild 46

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 47

TurboLader verölt




Bild 48



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 49



Bild 50

Montagespuren
Motorhaubenscharnier



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 51




Bild 52

Seitenwand hinten
links Delle



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 53



Bild 54



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 55

Fernbedienung
Schlüssel
beschädigt



Bild 56



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 57

Kofferraumverkleidungen links und rechts verschürft



Bild 58



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 59

Kofferraumverkleidungen links und rechts verschürft



Bild 60



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 61

Griff Türöffnung
Fahrtüre
schatfkantig



Bild 62

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 63



Bild 64

Reifendichtmittel
Haltbarkeitsdatum
abgelaufen



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 65

Lackschaden
Kotflügel links



Bild 66



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 67

Kugelkopf
Anhängerzugvorrichtung lässt sich
nicht mehr abnehmen



Bild 68



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 69

Schwellerkante
links verformt



Bild 70



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3886493



Bild 71

Schwellerkante
rechts verformt



Bild 72