

Fahrzeug... GmbH & Co KG  
Amtlich... u... gungsorganisation

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**

... nach Richtlinie 2014/45 EU  
... tive 2014/45 EU

Untersuchungsbericht:  
OGAZ00VU-1

|                              |                                 |                            |                                      |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 183SE4DV04473   5            |                                 | (2) Amtl. Kennzeichen:     | [REDACTED]                           |
| (3) Prüfort:                 | 0001972828 / 06333<br>Hettstedt | (3) Prüftermin:            | 13.04.2021, 11:28 Uhr                |
| (4) Stand Wegstreckenzähler: | 175852 Km                       | (5) Fahrzeugklasse:        | 10 / 0300 / LKW<br>GESCHL.KASTEN / - |
| Fahrzeughersteller:          | MFTBC (J) / 7149                | Fahrzeugtyp:               | FE83 / 000000                        |
| Variante:                    |                                 | Version:                   |                                      |
| Zulässige Gesamtmasse:       | 3500 kg                         | Erstzulassung / Letzte HU: | 13.12.2010 / 03.2019                 |
| Handelsname (D.3):           |                                 | iKfz-Prüfziffer:           | YqXpV9h                              |

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Eine Nachuntersuchung ist nicht erforderlich.


**(6) Mängel:**

- D5.2.3a - GM - Reifen - Verschleiß 1. Achse links einseitig abgefahren
- D5.2.3a - GM - Radeinstellung 1. Achse mangelhaft
- D8.4.1b - GM - Umweltbelastung: Motor ölflecht

|                                     |                              |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| (7) Ergebnis: <b>Geringe Mängel</b> | HU-Plakette: <b>Zugelitt</b> | (8) Nächste Untersuchung: <b>04/2023</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|--|

(9) Verantwortlicher: [REDACTED] 90100250  
Fahrzeug-Sicherheitsp...

Tel.: 0172-3163755

Stempel und Unterschrift  F4.19.10.3 / Z1.7.6 1. Exemplar

**(10) Sonstige Angaben:**

**Hinweise:**

- 12801 - Bremstrommeln/Bremsscheiben vorne: Bei nächstem Belagwechsel Bremsscheiben erneuern
- 12805 - Bremstrommeln/Bremsscheiben hinten: Bei nächstem Belagwechsel Bremsscheiben erneuern
- 60202 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion am Fahrzeugrahmen.
- 60251 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion an nicht tragenden Teilen.

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:  
Prüfungsentgelt in Euro  
Vorgaben nach Nr.1 Anl. Villa StVZO

80,81 inkl. USt. 19,00 %  
1,19 inkl. USt. 19,00 %

**Gesamt**

**82,00 inkl. USt. 19,00 %**

07672908

5/045 03.10 FSP © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.