

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Porschestr. 10, 44809 BochumKnappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung
Knappschaftstr. 1
44799 BochumDEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestr. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**BO KN798****FIN****WWZZZAUZLW513977**

Auftraggeber	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Ihr Auftrag vom	29.04.2024, telefonisch
Besichtigung	29.04.2024 um 12:00 Uhr Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.487,39 EUR	16.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.588,24 EUR	18.550,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.04.2024 um 12:00 Uhr durch Herrn Florian Pukallus bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung**Zulassungsdaten**

Haltereintrag	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Kennzeichen	BO KN798
Tag der Erstzulassung	30.01.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT OPF Highline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / CDY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLW513977
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	pure white (C9A)
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	96 kW / 1498 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	29.547

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S/O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S/O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S/O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117 FR	S/O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz zusätzlich auf Stahlfelge mit Radzierblende: Dunlop 205/55 R16 91H 6/6/5/5
Serienausstattung

Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Bremsleuchte, dritte, Car-Net: "Security & Service Plus", Laufzeit 1 Jahr, Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dekoreinlagen "Linearus", Dekoreinlagen "Piano Black", Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klappische an den Rückseiten der Vordersitze, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchten im Fußraum vorn (2), LED-Scheinwerfer (für Highline), Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Winter, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist", Radio "Composition Media", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Dijon" 7Jx17, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzbank asymmetrisch teil-, längs verschieb- und klappbar, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff, Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromeinfassung des Lufteinlassgitters, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in

Duplikat

Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, anklappbar, Car-Net: Guide & Inform und Security & Service Plus, Laufzeit 1 Jahr, Dachreling schwarz, Entfall des Schriftzugs, Lackierung: Sonderfarben Uni, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Paket: Licht und Sicht, Räder: Leichtmetall (4) "Madrid" 7Jx17 in Anthrazit, Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx16, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 04 / 2024 bei Kilometerstand 29.535. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 30.000 km oder 355 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe Leiste links beschädigt, erneuern (Bild 10, 11); Heckklappeninnenverkleidung zerkratzt, erneuern (Bild 12); Sitz vorne rechts Klapptisch zerkratzt, erneuern (Bild 13); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9); Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 17, 18); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschlag im Frontbereich; Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.