



Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG

Cortendorfer Straße 102 · 96450 Coburg

☎ 09561 8632-0

📠 09561 63673

✉ tuev-station-coburg@tuev-nord.de

🌐 www.ibhofmann.de



TÜVNORD

Stadtverwaltung Meiningen
Schlossplatz 1
98617 Meiningen

BEWERTUNGSGUTACHTEN

FS24041341601

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Bewertungsgutachten
Auftragsnummer	FS24041341601
Auftrag vom / durch	30.01.2024 / Bevollmächtigter
Sachverständiger	Florian Stamm
Besichtigungsdatum	30.01.2024
Besichtigungsort	Abschleppdienst Habersang



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **08.02.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

MARKTWERT

500,00 EUR

Besteuerungsart: Steuerneutral

Bewertungsdatum 08.02.2024

Coburg, den 12.02.2024

Florian Stamm

Anhang:
23 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Coburg, 12.02.2024

der Sachverständige

Florian Stamm

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Sitz der Gesellschaft

Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG

Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg

Amtsgericht Bamberg: HRA 11905 · UST-IdNr. DE299395650

Komplementär

Ingenieurbüro Hofmann Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Bamberg: HRB 8099

Geschäftsführer: Olaf Oestmann

HypoVereinsbank Bamberg

IBAN: DE44 7702 0070 0003 7225 54

Postbank Nürnberg

IBAN: DE41 7601 0085 0087 9708 53





TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Golf V Lim. (1K1)(10.2003->2008) / Goal
KBA-Nummer	0603/ADJ
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ1KZ7W048628 (6) identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	09.08.2006 / 07.03.2023
Hubraum / Leistung	1.595 cm ³ / 75 kW (102 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Türen / Sitze	3 / 5
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	232.769 km
Farbe	Black Magic
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Besichtigungszustand	verschmutzt, nass, nicht fahrbereit, ohne Hubmittel

BEREIFUNG

Bereifung			Profiltiefe in mm	
			links	rechts
Achse	Hersteller	Größe / Bezeichnung		
1	Goodyear	205/55 R16 91T Ultra Grip 9 M+S	2	2
2	Goodyear	205/55 R16 91T Ultra Grip 9 M+S	4	4





SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Bremscheiben hinten (255 mm x 10 mm), Bremscheiben vorn (280 mm x 22 mm), Doppeltonhorn, Einparkhilfe hinten, Einstiegshilfe Easy-Entry, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Textil, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen verstellbar, Lenkgetriebe - Generation 2, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Longlife-Service, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nebelscheinwerfer integriert, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Rücksitzlehne geteilt, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe, Seitenairebag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Sensor Ölstandanzeige, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sondermodell Goal, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türlautsprecher vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher), Klimaautomatik, Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT (BSE), Perleffekt-Lackierung, Sport-Fahrwerk, Verglasung grün / hinten schwarz getönt, Xenon-Scheinwerfer

ZUSATZAUSSTATTUNG

LM-Felgen



WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Am Fahrzeug sind dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren und Anrostungen vorhanden.

Der Innenraum ist stark verschmutzt und teilweise feucht, Spuren von Schimmelbildung sind vorhanden.

Am Fahrzeug wurden Nachlackierungen festgestellt.

Die Heckklappe konnte nicht geöffnet werden.

Nicht reparierter Unfallschaden vorne "siehe Bilder" Schadenumfang/Schadenhöhe unbekannt.

An der Motorhaube, am Kotflügel vorne links, der Heckklappe und am Einstieg befinden sich diverse Roststellen bzw. Durchrostungen.

Die Spiegelkappen sind verkratzt.

Die Seitenwand hinten links ist verschrammt und verbeult.

Der Seitenschweller links ist durchgerostet.

Der hintere Stoßfänger ist verschrammt.

Der Heckwischerarm samt Motor wurde entfernt, das Loch in der Heckscheibe wurde mit einem Stopfen verschlossen.

Der Antennenfuß ist beschädigt, der Antennenstab fehlt.

Die Reifen DOT lautet "4016".

Das Fahrzeug hat diverse Standschäden.

Der Dachhimmel löst sich ab.



Gutachten - Nr.: FS24041341601 vom 12.02.2024

Seite 5

Diverse Innenverkleidungen sind verschrammt, der Softlack an den Türinnengriffen löst sich ab.

Die Zulassungsbescheinigung Teil I sowie die Fahrzeugschlüssel sind nicht vorhanden.

Die Fahrzeugelektronik ist ohne Funktion und konnte nicht geprüft werden.

Der Motor konnte nicht gestartet werden.

Bezüglich des Motors und des Getriebes besteht ein Risiko.

Die Mängelfeststellung erfolgte zerlegungsfrei, ohne Verwendung einer Hebebühne, weitere technische Mängel können nicht ausgeschlossen werden, gegebenenfalls sind weitere Schäden vorhanden.