

DEKRA Automobil GmbH
Ernst-Böhme-Str. 12, 38112 Braunschweig

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Braunschweig
Ernst-Böhme-Str. 12
38112 Braunschweig
Telefon 0531 / 2133-0
Fax 0531 / 2133-258
E-Mail
braunschweig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WV2ZZZ2KZ6X028143

Eigen-Nr. BL2166-11721-0562/23
Auftraggeber Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom 08.04.2024, schriftlich durch Herrn Klotzsch
Besichtigung 16.04.2024 um 08:15 Uhr
Anonym, 38159 Vechelde

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	441,18 EUR	525,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Klotzsch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.04.2024 um 08:15 Uhr durch [Name] bei Anonym, 38159 Vechede, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Begutachtung ließen sich nur die Fahrertür und die Heckklappe öffnen. Es ließen sich weder die anderen Türen noch die Motorhaube öffnen. Ein Kilometerstand konnte daher nicht ermittelt werden.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne links, Tür hinten rechts, Seitenwand rechts und Tür vorne rechts bis 250 µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag 38159 Vechelde
 Kennzeichen F
 Tag der Erstzulassung 23.09.2005
 Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 02.04.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart Personenkraftwagen
 Hersteller VOLKSWAGEN-VW
 Typ / Verkaufsbezeichnung 2K / Caddy Life
 Aufbauart Van
 HSN / TSN 0603 / 084
 Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ2KZ6X028143
 zul. Gesamtmasse 2167
 Maße über alles L / B / H 4405 / 1802 / 1833 (mm)
 Türen 5
 Sitzplätze 7
 Farbe (Hersteller) Reflexsilber-metallic (A7W)
 Polster / Farbe Stoff / Anthrazit
 Energiequelle / Kraftstoff Benzin
 Motorart / Zylinderanzahl Reihenmotor / 4
 Leistung / Hubraum 55 kW / 1390 cm³
 Schadstoffklasse EURO 4
 Getriebe / Gänge Schaltgetriebe / 5
 Felgen Stahl mit Radzierblende
 Km-Stand abgelesen 196.000
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres: Original;

Ausstattung

ABS & ASR, Airbag, Seitenairbags vorn im Fahrraum, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch, vorn, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischer, Kopfstützen (7), Lackierung: Uni-Lackierung, Make-up-Spiegel: Beifahrerseite, Make-up-Spiegel: Fahrerseite, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio, Radvollblenden, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar, Sitzreihe (2): Vorbereitung für die 2er-Rücksitzbank, 2. Sitzreihe, Tire Mobility Set, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türen und Motorhaube lassen sich nicht öffnen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Beifahrersitz Schimmelbildung, ersetzen, erneuern (Bild 10); Fahrersitz verschlissen, ersetzen, erneuern (Bild 11); Fahrzeug Reinigung (innen/aussen), reinigen (Bild 6, 7, 8, 9); Service seit drei Jahren fällig, erneuern; Bremse vorne verrostet durch Standzeit, ersetzen, erneuern; Bremse hinten verrostet durch Standzeit, ersetzen, erneuern; HU/AU fällig, erneuern.

Fehlende Teile

ein Fahrzeugschlüssel fehlt, Schließanlage ersetzen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.