

Kraftfahrwesen

BFV69

15.01.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Seat Leon 2.0 TDI		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8986	Erstzulassung:	07.03.2014
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	91918
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	7593 / AIR000041
Herstellerfarbbezeichnung:	"apolo" blau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 91H M+S DOT 3920 und 2313	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	1/3/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	117 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm besteht aus: 8 Lautsprecher, USB-Anschluss, iPod-Anschluss
- Comfort-Paket 2 besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Winter-Paket besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn
- Zweiter Satz Komplettreifer mit Sommerreifen im Format 205/55R16 91V DOT 4213 mit 5/5/6/6 mm Profiltiefe beiliegend.
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Beschädigtes Fahrzeug; Getriebeölverlust. Kalkulierte Reparaturkosten in Höhe von ca. 1800 EUR.

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Heckklappe mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.

- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Spiegelkappen / Türgriffe mit Kratzern / Lackschäden / leichten Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Beschädigungen / Kratzern / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Seitenwand / Radlauf mit Kratzern / Dellen / Beschädigungen, hinten rechts und links.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen, vorn rechts.
- Einbau eines AT-Motors im April 2018 bei einer Laufleistung von 36.632 km
- Rückbauschäden (wie: Löcher/Einbauten/Verkabelung/Fehlteile) im Bereich des Laderaumes und des Fahrgastraumes, insb. der Mittelkonsole, des Armaturenbrettes und des Handschuhfaches.
- Dach mit Kratzern, Antennenfuß mit Lackabplatzern.
- Tür vorn links mit Dellen.
- Reifen vorn links Mindestprofiltiefe unterschritten und ungleich abgefahren.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist (nur bedingt) fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Letzter Service wurde am 07.02.2023 bei 83178 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden
- Verglasung ab B-Säule zusätzlich mit Tönungsfolie mit ABG beklebt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

7.075 €

i. Worten:

siebentausendfünfundsiebzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstort Bremerhaven - Rheinstraße 96-100 27570 Bremerhaven
Ansprechpartner:	Herr Runde // Herr Lukas
Telefon: / E-Mail:	040/67571-111/-515

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.