



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Osnabrück, 24.04.2024		
Abholungsort	Osnabrück		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Osnabrück		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	OS-P 3562	Tag der ersten Zulassung	17.06.2010
Hersteller	Mercedes-Benz	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 1313
Typ	E 350 d (R1ES)		Ziff. 2.2 : HQR
Fahrzeug-Ident-Nr.	WDD2132221A597669		Ziff. 14 : Euro6
Fahrzeug-Art / Aufbau	SO.KFZ.POLIZEI		Ziff. 14.1: 36AG
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	2925	Leistung (KW)	210
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	5	Farbe außen:	silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	5 / 0	Farbe innen:	schwarz
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	276.295 lt. EDV	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Michelin	Woche	08
Herstellungsdatum: HA	Goodyear	Jahr	22
Reifengröße	245/45 ZR 18		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 5	rechts	5
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 5	links innen	rechts: 5 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	-		
Hersteller	-		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. - 2. - - 3. - - 4. - -		
Profiltiefe (mm)	1. 2. 3. 4.		

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Festgestellte Mängel / Besonderheiten Ausstattung:				

- **Motor: defekt, Motorschaden: Injektoren mit Folgeschäden,
Motor läuft unrund
Ölverlust, Inspektionsservice fällig**
- **Getriebe: im Leerlauf mit Einlegen der Fahrstufe: P,R,N,D geprüft**
- **Lenkung verschlissen**
- **Luftfederung nicht geprüft**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremsscheiben, Vorder-Hinterachse**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren,
Lehnenpolster Fahrer beschädigt**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen**
- **Seitenteil re beschädigt (Lack und Dellen)**
- **Stoßfänger hi. beschädigt**
- **Klimaanlage nicht geprüft**
- **Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach**
- **Folienreste vorhanden**
- **Standschäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Grundplatte Sondersignalanlage montiert**
- **Zusatzausstattung: Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Tempomat, getönte Scheiben**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes: 5.950,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiedergulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 30.04.2024



.....
Richter, aaPm.T.

