

Dipl.-Ing. Alexander G. Belz
Kerkheideweg 3C
48163 Münster
Telefon 017623302830
E-Mail belz@sachverstaendiger-kfz.info



Belz.
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER

Kfz-Sachverständigen-Büro Belz•Kerkheideweg 3C•48163 Münster

Firma
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Vollstreckungsbehörde
Prinzipalmarkt 5
48143 Münster

Münster, den 16.04.2024

Fahrzeugbewertung

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. FB240016

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die in Auftrag gegebene
Fahrzeugbewertung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kfz-Sachverständigen-Büro Belz
Alexander G. Belz

Anlagen
Fahrzeugbewertung

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter: Amt für Finanzen und Beteiligungen Vollstreckungsbehörde Prinzipalmarkt 5 48143 Münster		
Kennzeichen:	Auftrag vom: 11.04.2024	Besichtigungsdatum / Ort: 11.04.2024 / Münster
Besichtigung durch: Herrn Belz	bei der Besichtigung anwesend: -	



© Kfz-Sachverständigenbüro Belz 19.04.2024

Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert)

900,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

8 Seiten
10 Bilder

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart Anhänger		Aufbau Plane		
Fabrikat Stema				
Erste Zulassung 28.07.2021	Letzte Zulassung 13.06.2023	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 260 / 750	Anzahl Türen	Anzahl Plätze
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm) 8,0 - - 8,0				
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU 07/2024			
Allgemeinzustand neuwertig		Farbe Silber		
Serien-Ausstattung				
Sonderausstattung 100 km/h Zulassung				

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Der Anhänger verfügt über eine Diebstahlsperre, welche über der Kupplung befestigt werden kann. Allerdings fehlen dabei der Bügel und das Schloss, sodass die Sperre nicht funktionstüchtig ist. Die Aufhängung für die Plane ist vorhanden, sodass eine Plane befestigt werden kann.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden keine nicht reparierten Vorschäden festgestellt.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Münster, 16.04.2024



Dipl.-Ing. Alexander G. Belz

Kfz-Sachverständigen-Büro
Dipl.-Ing. Alexander Georg Belz
www.sachverstaendiger-kfz.info
Tel.: 0176 2330 2830

Fotodokumentation



Foto 1: Ansicht von der Seite



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Belz 19.04.2024

Foto 3: Ansicht von vorne



© Kfz-Sachverständigenbüro Belz 19.04.2024

Foto 4: Ansicht von der Seite

Fotodokumentation



Foto 5: Übersichtsansicht von hinten



Foto 6: Ansicht der Deichsel

Fotodokumentation



Foto 7: Ansicht von unten



Foto 8: Ansicht von unten

Fotodokumentation



Foto 9: Reifenproduktionsdatum 2/21



Foto 10: Lastangaben