

Kraftfahrwesen

BFV68

08.07.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BMT</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4412	<b>Erstzulassung:</b>	13.07.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	191000
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	140 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BRA000452
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Night Blue Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Titanschwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	07.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16 99V	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	3 / 3 / 5 / 5	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	119 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbelichtung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatronic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Lackkratzer in der Motorhaube.
- Dellen in Motorhaube, Tür hinten links, Tür vorn rechts, Radlauf hinten links, Seitenwand rechts, Kotflügel vorn rechts sowie im Fahrzeugdach.
- Unfallschaden am Stoßfänger vorn (Klimakondensator beschädigt).
- Bohrungen in den Außenspiegelgehäusen.
- Lackkratzer in den Griffmulden.

- Lack an den Türkanten abgeplatzt.
- Kratzer im Heckstoßfänger, der Tür hinten rechts und der Seitenwand rechts.
- Querlenker und Spurstange links beschädigt.
- Türdichtungen der Vordertüren verschlissen.
- Dellen im Einstiegsbereich vorn rechts.
- Kratzer im Einstiegsbereich vorn links.
- Verkleidung der B-Säule links verschlissen.
- Kratzer in der Türverkleidung vorn links.
- Bremsscheiben korrodiert.
- Verbandkasten fehlt.
- Sonnenblende rechts fehlt.
- Gepäckraumabdeckung fehlt.
- Ehemaliges Einsatzfahrzeug: Weist Spuren rückgebauter Funkausstattung (z.B. Bohrlöcher im Innenraum) auf.

### **Sonstiges:**

- Winterräder (Stahl) 215/60R16 99V DOT4121+2022 6,6,6,6mm derzeit am Fahrzeug montiert.
- Das Fahrzeug hat folgende reparierte Unfallschäden:  
-03/2022: Stoßfänger vorn (874€)  
-10/2019: Heckklappe, Heckstoßfänger, Heckblech, Querträger, Bodenblech (8.687€)
- Getriebe und Gelenkwelle wurden 07/2022 erneuert.
- Der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**4.050 €**

**i. Worten:**

**viertausendfünzig Euro**

<b>Standort:</b>	Im Metternicher Feld 44 56072 Koblenz
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Sonnet
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0261/98376-2205

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.**