



Feld für zusätzliche Eintragungen / Halter

Stadt Grevesmühlen

Feld für zusätzliche Eintragungen / Straße

Rathausplatz 1

Feld für zusätzliche Eintragungen / PLZ Ort

23936

Grevesmühlen

Prüfdatum

Uhrzeit

km-Stand

07.08.2024

14:00

32.939

Amtliches Kennzeichen

NWM-2293

Erstzulassung

10/01

Letzte HU

10/23

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WDB9760751K589923

Fahrzeug-Hersteller

DAIMLERCHRYSLER (D)

KBA-Schlüssel

0451 0710 664

Fahrzeug-Typ/Variante/Version

1528 F (976.X7)

Fahrzeug-Klasse

SO.KFZ DREHLEITERFZ F. FEUERLOESCHZWECKE

bezogen auf zul. Gesamtgewicht

Achse	Bremsdruck [bar]	Bremskraft BBA links [daN]	Bremskraft BBA rechts [daN]	unglm. Wirkung BBA [%]	Bremskraft BBA Summe [daN]	Berechn.-druck [bar]	Bremskraft FBA [daN]	unglm. Wirkung FBA [%]
1	4,10	1.500,00	1.500,00	0,0	3.000,00	6,50		
2	5,40	2.600,00	2.800,00	7,1	5.400,00	6,50	5.100,00	3,8

Abbremsung BBA: 82,39 % (i.O.) FBA: 36,43 % (i.O.)

Innere Untersuchung der Radbremse:  vorgeschrieben/notwendig  durchgeführt

FESTGESTELLTE MÄNGEL

- |     |                            |                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 124 | VA-Federung / Stabilisator | übermäßiger Verschleiß         |
| 125 | VA-Federung / Stabilisator | Befestigung lose/ausgeschlagen |
| 319 | Schubstangen / Spurstangen | beschädigt                     |

- 1 Sicherheitsprüfung  1
- 2 Nachprüfung zu SP d. aaSoP / Pl. Bericht Nr.:
- 3 Nachprüfung zu SP d. anerk. Werkst., Kontr.-Nr.

Sonstige Mängel nach Ziff. 2.8 der SP-RL / Anmerkungen:

- Mängel  2
- 1 ohne festgestellte Mängel
  - 2 es wurden Mängel festgestellt
  - 3 unmittelbare Verkehrgefährdung

Angaben nach Nr. 3.5 Anlage VIIIid StVZO:

Angewendete Software: AÜK Plus 1.8.0.1

Aktualisierungsstand

Prüfer: Lutz Kötzing

Verantwortliche Person: Lutz Kötzing

*Lutz Kötzing*

- die o.g. Mängel wurden  2
- 1 sofort behoben
  - 2 nicht behoben

Ausführende Stelle / Prüfort

BIV am Standort

- Ergebnis  2
- 1 Prüfmarke zugeteilt
  - 2 Prüfmarke nicht zugeteilt, Nachprüfung erforderlich
  - 3 Prüfplakette u. Prüfmarke entfernt (nur aaSoP/Pl)
  - 4 Prüfmarke entfernt (nur anerkannte Werkstatt)



Unterschrift des für die Prüfung Verantwortlichen / Stempel der anerkannten Werkstatt

Protokoll-Identifikation: 3bfa1ee5-80b3-43f1-ac4b-c0740a6d3010