



An die  
Stadt Metzingen  
  
Stuttgarter Str. 2-4  
  
72555 Metzingen, Württ

Kfz-Prüf- und Schätzstellen:

72555 Metzingen  
Ulmerstraße 127a

72141 Walddorfhäslach  
Johannes Majer Straße 1

www.sv-heim.de      info@sv-heim.de  
Tel. 0 71 23/12 22      Fax 0 71 23/12 23

## Bewertungsgutachten 47730/1-24

**Betreff** : Händlereinkaufswert, Händlerverkaufswert

Amtliches Kennzeichen : RT-M 525

Fahrgestellnummer : 001060507

Fahrzeughersteller/-typ : Fiat New Holland / 72-86 DTF

Fahrzeughalter : Stadt Metzingen  
Stuttgarter Str. 2-4  
72555 Metzingen, Württ

Auftrag vom / durch : 16.01.2024 / Herr Wenzel, Herr Nages  
Besichtigungsdatum /-ort : 16.01.2024 / Metzingen

### Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Die auf den 16.01.2024 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges führte auf der Basis der EurotaxSchwacke-Marktbeobachtung sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis:

Händlereinkaufswert	EUR	4.500,00
Händlerverkaufswert	EUR	6.500,00

Metzingen, den 08.02.2024





## **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom **16.01.2024** wurde das näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber ein Bewertungsgutachten gemäß unserer beiliegenden AGB erstellt. Es sollte lediglich das Fahrzeug in Augenschein genommen und bewertet werden. Eine technische Untersuchung im Sinne einer Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO und Überprüfungen darüber hinaus waren nicht Gegenstand dieser Begutachtung.

## **Vorgelegte Unterlagen**

Dem Unterzeichner wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Kopie vom Fahrzeugbrief/-schein

## **Identifizierung des Fahrzeuges**

Bei der Besichtigung lag der Kraftfahrzeugschein bzw. der Kraftfahrzeugbrief vor. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde an der Zugmaschine abgelesen. Es wurde Übereinstimmung mit den Angaben im Kraftfahrzeugschein / -brief festgestellt.

## **Zustandsbeschreibung**

Die auf Seite 3 dieses Gutachtens näher bezeichnete Zugmaschine befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung, abgesehen von den wertbeeinflussenden Faktoren, in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden mäßigem Zustand.

## **Anzahl der Halter**

Die Anzahl der Fahrzeughalter konnte nicht ermittelt werden.

## **Fahrfähigkeit**

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung fahrfähig. Ein Motorlauf wurde durchgeführt. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

## **Besichtigungsbedingungen**

Das Fahrzeug wurde äußerlich begutachtet. Eine Grube/Hebebühne stand nicht zur Verfügung. Das Abgasverhalten wurde messtechnisch nicht überprüft. Die Fehlerspeicher für elektronische Bauteile wurden nicht ausgelesen.



## Fahrzeug-Daten zu Gutachten-Nummer: 47730/1-24

Fahrzeughalter : Stadt Metzingen  
Amtl.Kennzeichen : RT-M 525

Fahrzeugart : Zugmaschine  
Aufbau : Landwirtschaftliche Zugmaschin

Hersteller : Fiat New Holland  
Fahrzeugtyp : 72-86 DTF  
Fahrzeug-Ident-Nummer : 001060507

Motorart : Diesel  
Leistung : 51 kW  
Hubraum : 3613 ccm  
Leergewicht : 2770 kg  
Gesamtgewicht : 4000 kg

Reifengrösse vorn / hinten : 280/80-18 130 B / 350/85 R28 133A8/130B

Profiltiefe in (Prozent):



Erste Zulassung : 17.07.1995  
Nächste HU : 12/2024

Laufleistung abgelesen : 7230 Std.  
Laufleistung geschätzt : 7230 Std.

Allgemeinzustand : mäßig  
Farbe : Rotbraun

Ausstattung:

Zugmaschine mit Allradantrieb, Dieselmotor 51KW, Synchrongetriebe, Allradbremse, Servolenkung, Heckzapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten (540/750 1/min), Rangierkupplung vorne, Kotflügel vorne und hinten, Verstellfelgen,

Sonderausstattung:

Sturzbügel klappbar, Frontgewichte (5 Stk. a 32kg), 5 Hydraulikanschlüsse hinten, Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 durch Gangblockade in schneller Schaltgruppe.



## Wertbeeinflussende Faktoren

Am Fahrzeug wurden folgende wertbeeinflussende Faktoren festgestellt:

- Heckhydraulik defekt
- Kabine fehlt
- Klimaanlage stillgelegt
- Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h
- Fahrersitz beschädigt
- Motorhaube verbogen
- Kotflügel hinten gebrochen, vorne und hinten verschrammt
- Scheinwerfer vorne Spiegelbeschichtung abgelöst und Korrosion
- Tankabdeckung hinten verbogen
- Schalldämmung abgerissen

Der voraussichtliche Minderwert beläuft sich auf 7.800,- EUR (ohne MwSt.).

- **Werterhöhende Reparatur:** Defekte Synchron Einheit im Getriebe erneuert.

## Korrekturen

Folgende Korrekturen wurden vorgenommen:

1. Wertbeeinflussende Faktoren
2. Überregionale Marktlage
3. Anzahl der Halter

## Ergebnis der Fahrzeugbewertung

Die auf den 16.01.2024 bezogene Bewertung des beschriebenen Fahrzeuges führte auf der Basis der EurotaxSchwacke-Marktbeobachtung sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis:

<b>Händlerereinkaufswert</b>	<b>EUR</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Händlerverkaufswert</b>	<b>EUR</b>	<b>6.500,00</b>

## Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt. Mit der Unterschrift auf Seite 1 wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:1 von 20)



Bild: 1



Bild: 2



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:2von20)



Bild: 3



Bild: 4



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:3von20)



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9




Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13




Bild: 14



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:8von20)



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17




Bild: 18



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:10von20)



Bild: 19




Bild: 20




Bild: 21



Bild: 22



Bild: 23



Bild: 24



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:13von20)



Bild: 25



Bild: 26



Bild: 27



Bild: 28



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:15von20)



Bild: 29



Bild: 30



Bild: 31




Bild: 32



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:17 von 20)



Bild: 33



Bild: 34



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:18von20)



Bild: 35



Bild: 36



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:19von20)



Bild: 37




Bild: 38



Fotoanlage zu Gutachten-Nummer 47730/1-24 (Seite:20von20)



Bild: 39



Bild: 40