



Bericht-Nr.: 0DE0BOE0IQG004580

iKFZ-Prüfz.: KVuTaxaC

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

STADT SINDELINGEN
RATHAUSPLATZ 1
71063 SINDELINGEN

(1) Fz-Id.Nr.: **WV2ZZZ24ZLG119602**
(2) Amtl. Kennz.: **BB 2010 (D)**
(3) Ausstellungsdatum: **18.02.2021 12:35 Uhr**
Prüfort: **Böblingen**
(4) Laufleistung: **21508 km**
(5) Klasse: **SO.KFZ FEUERWEHRFZ**
Aufbau: **9900**
Hersteller: **VOLKSWAGEN-VW** **0600**
Typ: **245-299** **130257**
Var./Ver./Ausf.: **- / -**
Antriebsart: **Diesel** **0002**
Emissionsschl: **-**
zGM: **2500 kg** **EZ: 17.12.1990**
Letzte HU: **11.2018** **FSD.HU/Mangel: 4.19.9.3/2.0.11**
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:	(8) Nächste HU	Prüfplakette
ohne festgestellte Mängel	Februar 2023	zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Februar 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Neumair
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 18.02.2021 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BW-22.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	360	356
Betriebsbremse 2. Achse	315	258
Feststellbremse 1. Achse	279	231

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	56,77 EUR	67,56 EUR
Gebührenerh. gem. Nr. 2.2 Satz 2 Anl. VIIIa StVZO		

Gesamt: Brutto 67,56 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Ämtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.



Zweckverband
 Technische Betriebsdienste
 Wolfgang-Brumme-Allee 66
 71034 Böblingen
 Tel.: 07031/4998-55
 Fax.:

E-Mail: kfz@zv-tbs.de
 Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	BB-2010	Erstzulassung	17.12.1990
Wegstreckenzähler	2122164	Emissionsschlüssel-Nr.	**00
Fahrzeug-Hersteller	VOLKSWAGEN-VW	Herstellerschlüssel-Nr.	0600
Fahrzeug-Typ	Transporter (79-90)	Typschl.-Nr.	130
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ24ZLG119602	Nenn Drehzahl [1/min]	4500

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel	Prüfberichtsnummer				
Kraftstoffart	Diesel	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	Ergebnis
Konditionierung						
Temperatur					Alternative Konditionierung	# i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	770	870		822	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	4750	5100		4943	i. O.
Gasstoßmessung						
Rein.Gasst./Drehzahl	0/5000				---/---	
Messzeitanteil	s		0,50			
Messmodus/Sonde			B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m			0,5	0,25	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(H)	1/m			2,00	1,55	i. O.
Beschleunigungszeit	s				0,32	# i. O.
Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit		
	1/m	1/min	1/min	s		
k1	1,52	802	4927	0,33		i. O.
k2	1,69	795	4940	0,31		i. O.
k3	1,44	792	4931	0,33		i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung**Bestanden**

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Ja

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

Kontroll-Nr. BB 22
 Datum/Uhrzeit 18.02.2021 12:09
 Prüfer Robotis Vassilios


 Unterschrift verantwortliche Person

**Bosch Abgasprüfung**

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.141.42	Serien Nr.	0210547239
AU-Geräteleitfaden	5.01	Messtechnik	BEA030 V0.38 14.10.11 17:00
Fahrzeugsolldaten	V 3.54 14.11.2017 (CC)	Serien Nr.	0210645639