

**VERTRIEB  
VERMIETUNG  
SERVICE  
GEBRAUCHTMASCHINEN**



**Industrie- und Baumaschinen Service  
Spezial- und Sondermaschinen  
für Industrie, Bau und Gewinnung**

IBS Industrie- und Baumaschinen- Service GmbH, Bogenstr. 7A, 90530 Röthenbach b.St Wolfgang

Wasserstraßen u. Schifffahrtsamt  
Donau MDK  
Außenbezirk Regensburg  
Am Kreuzhof 1  
93055 Regensburg

| ANGEBOT/ OFFER                      |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nr.                                 | 0142-19       |
| vom                                 | 05.09.2019    |
| Bearbeiter:                         | Michael Dumke |
| Bitte bei allen Rückfragen angeben! |               |

E-mail: [stephan.brandl@wsv.bund.de](mailto:stephan.brandl@wsv.bund.de)

Bestell- Faxnr. 09129- 907098 55

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Unsere UStIDNr. DE 22590 1465 | Steuer-Nr. 241/129/00477 |
|-------------------------------|--------------------------|

**Für Ihre Maschine S 611 M S/N 6.02.66 bieten wir Ihnen gemäß unseren AGBs freibleibend an:**

| Bezeichnung | Artikelnr. | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-------------|------------|-------|-------------|-------------|
|-------------|------------|-------|-------------|-------------|

**Schadenfeststellung gem unserem Arbeitsbericht Nr. 0550**

- Pendelachsylinder undicht / Kolbenstange beschädigt = austauschen
- Hinterachse am Differential undicht = ausbauen-zerlegen-neu abdichten
- Fahrgetriebe am Kardan Ausgang undicht = ausbauen u. Dichtungen ersetzen
- Seilrollen im Auslegerkopf beschädigt = austauschen
- Seilrollen im A-Bock fest = kpl. A-Bock zerlegen - Lager u Rollen tauschen
- Überlastwarneinrichtung defekt = überholen
- Einspritzpumpe am Motor undicht = ausbauen ,durch Fachfirma neu abdichten
- Hubwindengetriebe undicht = ausbauen durch Fachfirma überholen
- Innenbandzylinder Winde 1 u.2. undicht = ausbauen u. erneuern
- Kupplung Motor-Hydr.-Pumpe defekt = zerlegen und wechseln
- Elektrische Anlage - div. defekte - Kabel brüchig - viele Funktionen defekt  
= Relais , Schalter, Stecker , Kabel erneuern
- Hubseilwinde Ölverlust = ausbauen durch Fachfirma überholen , abdichten

**Bankverbindungen:**

Raiffeisen Spar- und Kreditbank e.G. Lauf BLZ 760 610 25 Kto 357 952 BIC: GENODEF1LAU IBAN: DE 9676 0610 2500 0035 7952

Oberbank AG Nürnberg BLZ 701 207 00 Kto 10811 036 97 BIC: OBKLDK3333 IBAN: DE 5370 1207 0010 8110 3697

Raiffeisen Landesbank Oberösterreich BLZ 740 201 00 Kto 8203366 BIC: RZ00DE77 IBAN: DE 7074 0201 0000 0820 3366

Commerzbank BLZ 760 400 61 Kto 521530600 BIC: COBADEFF33 IBAN: DE43 7604 0061 0521 5306 00

Geschäftsführer: Walter Fischer Sitz der Gesellschaft: Wendelstein Handelsregister Nürnberg Amtsgericht Nürnberg HRB 19741

Tel.: 09129- 90 70 98-0 Fax: 09129- 90 70 98- 25 [www.ibs-maschinen.de](http://www.ibs-maschinen.de) email: [info@ibs-maschinen.de](mailto:info@ibs-maschinen.de)