

DEKRA Automobil GmbH
Friedrich-Gauß-Str. 5, 97424 Schweinfurt

Stadt Schweinfurt
Feuerwehr
Adolf-Ley-Str. 1
97424 Schweinfurt

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Schweinfurt
Friedrich-Gauß-Str. 5
97424 Schweinfurt
Telefon 09721 / 7657-0
Fax 09721 / 7657-20
E-Mail schweinfurt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Krapf
Tel. direkt 09721 7657-17
Tel. mobil 0170-4637817

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **SW TS40**

Eigenfahrzeug Ihres Hauses **SW TS40**
Auftraggeber **Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt**
Ihr Auftrag vom **12.01.2021, mündlich durch Herr Billmann, auf Wunsch des Fahrzeughalters**
Besichtigung **12.01.2021 um 10:30**
Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.01.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	8.067,23 EUR	9.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.01.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herr Billmann, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.01.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.01.2021 um 10:30 Uhr durch Herrn Andreas Krapf bei Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt, im Beisein von Herr Billmann.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Das Fahrzeug weist gebrauchstypische Abnutzungen, Anrostungen und Verkratzungen auf.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Schweinfurt, Feuerwehr, Adolf-Ley-Str. 1, 97424 Schweinfurt
Kennzeichen	SW TS40
Tag der Erstzulassung	26.01.1984
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.12.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2022
Fälligkeit SP	06 / 2021

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	Daimler-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	LAF 1113 B / LF 16 TS
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug LF 16 TS
HSN / TSN	0009 / 000

Duplikat

Fahrzeug-Ident.-Nr. 35811714876674
Leergewicht 6220 kg
zul. Gesamtmasse 8990 kg
Maße über alles L / B / H 7700 / 2480 / 3000 (mm)
Achsen / angetr. Achsen 2 / 2
Türen 4
Sitzplätze 9
Farbe Rot
Lackierung Uni
Energiequelle / Kraftstoff Diesel
Leistung / Hubraum 124 kW / 5638 cm³
Getriebe / Gänge Schaltgetriebe / 5
Km-Stand abgelesen 21.264

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm
rechts	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm
2 links innen	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm
links aussen	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm
rechts innen	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm
rechts aussen	9 R 22.5	Uniroyal / T70	G / O	15 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Trockentanklöschfahrzeug 16

Hersteller LETNER

Ausstattung Fahrgestell

Frontpumpe Ziegler 24/8, Trittstufen, Anhängerkupplung, Stauschränke mit Rollos, Heckleiter, Dachreling, Hörner, Arbeitsscheinwerfer, 9 Sitzplätze, Polster Kunstleder, 5 Gang Schaltgetriebe, Differenzialsperre, Heckpumpe TS 8/8, Tachograph.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Die Wartungen wurden in Eigenregie durchgeführt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Standortbeklebung neutralisieren, instandsetzen
- Dichtungen teilweise defekt, erneuern

Zustand akzeptabel

- Anrostungen instandsetzen, instandsetzen (Bild 6)

Nicht mitbewertete Teile

**Die Funkanlage und die Blaulichtanlage werden noch demontiert und sind in der Bewertung nicht beinhaltet.
Die gesamte Feuerwehrausstattung wird abgerüstet und ist im Fahrzeugwert nicht beinhaltet.**

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Krapf

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Übersicht vo li



Bild 2 : Übersicht hi re

Duplikat




Bild 3 : Innenraum vorne

Duplikat




Bild 4 : Innenraum hi

Duplikat



Bild 5 : Tacho



Bild 6 : Anrostungen instandsetzen

Duplikat




Bild 7 : Aufbauschränke



Bild 8 : Aufbauschränke

Duplikat




Bild 9 : Heckpumpe