

Kraftfahrwesen

BFV66

11.08.2022

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen (Unfallfahrzeug)

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra J 1.4 Turbo Edition		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9384	Erstzulassung:	04.06.2014
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	Gesamtfahrleistung: (km)	184537
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1364 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0035 / AXJ010670
Herstellerfarbbezeichnung:	Royal Blau (S2)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	07.2023
Bereifung: (Größe)	205/60R16 92W 11/21	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	6 / 6 / 6 / 6	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	154 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo-mit hellgrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem hinten
- Pollenfilter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedie-nung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittel-armlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaatisierungsautomatik
- Park-Assistenz-Paket
- Standheizung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Die Standheizung ist ohne Funktion, die Brennkammer muss erneuert werden.
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte / fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume, Kleberückstände sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen. (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, Kleberückstände, etc.)
- Lackbeschädigungen am Lack durch Vogelkote
- Nicht reparierter Unfallschaden im Heckbereich. DEKRA Gutachten über einen Reparaturwert von 5790,- € kann auf Anfrage eingesehen werden. Es handelt sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden.
- Ölverlust vorne rechts.
- Schweller (Bodenfalz) rechts unten mitte eingedrückt.
- Lichttechnischeanlage signalisiert komplettausfall und Störungen.
- Sitzpolster verschmutzt.

- Die Klimaanlage ist ohne Funktion.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Stahlräder beiliegend: 205/60 R16 92H auf Stahlrädern; Profiltiefen: 3/ 3/ 3/ 3 mm; Produktionsjahr: 2016.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen.
- Sondersignalhörner müssen vor einer Vollabnahme im vorderen Bereich entfernt werden

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.929 €

i. Worten:

zweitausendneunhundertneunundzwanzig Euro

Standort:	Parking 6 46446 Emmerich am Rhein
Ansprechpartner:	Oliver Warnken
Telefon: / E-Mail:	: +49(0)201 - 1028 - 1155 / oliver.warnken@zfae.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.