



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Braunschweig, 12.03.2024		
Abholungsort	Braunschweig		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Braunschweig		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	SZ-P3208	Tag der ersten Zulassung	01.10.2009
Hersteller	Ford	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 8566
Typ	DA3 (Focus Kombi)		Ziff. 2.2 : ABF
Fahrzeug-Ident-Nr.	WF0SXXGCDS9A13825		Ziff. 14 : Euro 4
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 0462
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
			Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	1997	Leistung (KW)	100
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	5	Farbe außen:	Grau
Anzahl der Türen / Schiebetüren	5 / -	Farbe innen:	Schwarz/Grau
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2x		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	167.532	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Continental	Woche 18 35	Jahr 17 16
Herstellungsdatum: HA	Continental	Woche 18 18	Jahr 17 17
Reifengröße	205/55R16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 3		rechts 3
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 3	links innen	rechts: 3 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Reifengröße	195/65R15		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 48 16	2. 16 16	3. 16 16 4. 16 18
Profiltiefe (mm)	1. 3	2. 3	3. 3 4. 3

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Batterie leer/defekt, springt mit Starthilfe nicht an, Anlasser „klackt“, dreht aber nicht – keine Fehlersuche erfolgt
- Fahrzeug wurde für Fahrsicherheitstraining benutzt – Sommerräder und Winterräder außen Profil verschlissen, sowie Profilausbrüche und (u.a. Schnitt-)Schäden an den Reifenflanken
- Radio ohne Funktion (Radio-Code notwendig); Lüftung funktioniert; Klimaanlage funktion nicht getestet; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen verschmutzt; Inneraum stark verschmutzt und starke Nutzungsspuren
- Löcher in Verkleidungen/Armaturen durch pols.-spz. Ausbauten; Div. Blenden Armaturenbrett/Mittelkonsole fehlen
- Dachrehling links vorn Blende fehlt; Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Einstiege zerkratzt; Türdichtung Fahrer-/Beifahrertür beschädigt; Stoßstange hinten rechts beschädigt sowie mit Nieten provisorisch repariert/befestigt; Stoßstange vorn beschädigt
- Inspektion überfällig
- Korrosion:Radlauf hinten links und rechts, Radlauf und Kotflügel vorn links und rechts, Schweller links und rechts vorn
- Nicht auf Hebebühne geprüft
- Bremse Korrosion durch Standzeit

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes:

850,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 18.03.2024



.....
Nils Matthias
SB Kfz