

Kraftfahrwesen

BFV54

21.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>FordS-Max 2.2 TDCi DPF</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-9470	<b>Erstzulassung:</b>	27.06.2014
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	243000
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	147 kW / 2179 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebearart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	8566 / AXD000416
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Blazer-Blau	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	Keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16 M+S	<b>Unfallfrei:</b>	Unfallfahrzeug
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	4/4/5/5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	189 g/km

### Serienausstattung:

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung:

- Business-Paket 2
- Elektronische Feststellbremse
- Navigationssystem
- Park-Pilot System und Rückfahrkamera
- Reifendruckkontrollsystem
- Sitz Paket
- Technologie-Paket
- Toter Winkel Assistent
- Traveller-Paket
- Version Titanium S
- Vordersitze Klimatisiert

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug/Ersatzteilträger angeboten.
- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Sondereinsatzfahrzeug. Durch den intensiven Gebrauch sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lack und Innenraum in einem Alters- und nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.
- Rückbauspurendienstlicher Einbauten am Fahrzeug rundum, u.a.: Löcher in der Armaturentafel; Mittelkonsole, Kofferraum, Handschuhfach, Aschenbecher. Es sind Schalter verbaut die keine Funktion mehr haben. Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile sind lose, beschädigt oder fehlen. Die Polster sind verschlissen, beschädigt und weisen Flecken auf. Das Lenkrad ist abgegriffen. Der Dachhimmel ist verschmutzt und weist Beschädigungen auf.
- Die Bedienung der Fensterheber und die Verstellung der Außenspiegel über die Bedienung in der Türverkleidung der Fahrertür ist ohne Funktion.
- Die Innenraumbelichtung und Spiegelbeleuchtung ist ohne Funktion.
- Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Begutachtung sehr schlecht angesprungen.
- Das Brillenfach im Dachhimmel ist lose, gebrochen und beschädigt.
- Die Armlehne ist beschädigt und wurde mit Klebeband notdürftig repariert.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand.
- Kratzer, Dellen, Lackschäden und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Lackschäden, Dellen und Kratzer auf.
- Die Bremsanlage an der Vorderachse und Hinterachse ist korrodiert und verschlissen und muss erneuert werden. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Mehrere Beschädigungen sind am Stoßfänger vorne und hinten vorhanden.

- Ein Unfallschaden befindet sich am Fahrzeug hinten rechts.
- Das Fahrzeug hatte mehrere Unfallschäden. Diese wurden repariert.
- Zigarettenanzünder in Fahrzeugfond ist beschädigt und ohne Funktion.
- Die Schwellerverkleidung vorne rechts fehlt.
- Beschädigungen befinden sich an den Außenspiegeln.
- Beide Funkschlüssel sind defekt und ohne Funktion.
- Die Starterbatterie ist entladen und muss erneuert werden.
- Die Halterungen der Schwellerverkleidungen links und rechts sind gebrochen.
- Der Motor weist einen erheblichen Ölverlust auf.
- Der Partikelfilter ist defekt und muss erneuert werden.
- Der Reifen vorne rechts schleift an der Radhausverkleidung.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**4.500 €**

**i. Worten:**

**viertausendfünfhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Moltkestraße 72, 76133 Karlsruhe
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Zirk
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0721-9729-208

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.