

Gelsenkirchen, den 19.03.2024
2024/21-190324-DaimlerChrysler-Sprinter-001
Aktenzeichen(bitte immer angeben)

FAHRZEUGBEWERTUNG

(nach dem AUDATEX – Datensystem)

Fahrzeughalter/Auftraggeber	: Gelsendienste	
	Ebertstr. 30	
	45879 Gelsenkirchen	
Besichtigungsdatum	: 19.03.2024	
Amtl. Kennzeichen	: GE – GS – 48	
Fahrzeugart	: LKW geschlossener Kasten	
Hersteller	: DaimlerChrysler	Schlüsselnummer: 0710
Fahrzeugtyp	: 416 CDI	Schlüsselnummer: 784..
Fahrzeugidentitätsnummer	: WDB9046621R607481	
Motorenart	: Diesel	
Leistung	: 115 KW	
Hubraum	: 2685 ccm	
TÜV / AU	: Februar 2024	
Erste / Letzte Zulassung	: 29.01.2004 / 14.03.2018	
Laufleistung abgelesen	: 92611 Km	
Allgemeinzustand	: Alter und der Laufleistung entsprechend	

Bewertungsergebnis:

Händlerverkaufswert	3.500,00 €
----------------------------	-------------------

(Mehrwertsteuer nicht ausweisbar)

Hauptsitz
Darler Heide 31
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9775802
Fax: 0209/9775801
info@entteam.de
www.entteam.de

Büro Dorsten
Gahlener Straße 6
46284 Dorsten

Büro Dinslaken
Gerhard Malina Straße 83
46537 Dinslaken

Büro Dortmund
Hansastraße 14 - 16
44137 Dortmund

Büro Gladbeck
Humboldtstraße 15
45964 Gladbeck

Büro Bottrop
Clemens- Hofbauerstraße 3
46244 Bottrop

Büro Essen
Heißener Straße 55
45359 Essen

Büro Wallenhorst
Wesselsstraße 41
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf
Oberbillker Alle 265
40227 Düsseldorf

Inhaber:
Rainer Echtermeyer
Steuernummer:
319/5136/5082

Bankverbindung:
Volksbank Ruhr Mitte
IBAN:
DE57 4226 0001 0235 4531 00
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**
sv_enteam

 **Find us on facebook**
facebook@kfzsv.enteam



Gelsenkirchen, den 19.03.2024

2024/21-190324-DaimlerChrysler-Sprinter-001

Aktenzeichen(bitte immer angeben)

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Wertermittlung besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges befand sich in einem **dem Alter entsprechenden Zustand.**

- Kühlergrill Plastik abgebrochen
- Fahrersitz aufgerissen
- Batterie zu schwach
- Abdeckung im Innenraum fehlt
- Diverse Rostansätze

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorliegenden Fahrzeugpapieren entnommen.

Die Fahrzeugidentnummer wurde mit der des Fahrzeuges abgeglichen.

Die Fahrzeugbewertung umfasst 5 Seiten inklusive der Lichtbildanlagen.

Dass Gutachten wurde unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige

Seite 2

**- Unfallgutachten
- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Kostenvoranschläge
- Fahrzeugbewertungen
- Oldtimergutachten**

Hauptsitz
Darler Heide 31
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9775802
Fax: 0209/9775801
info@enteam.de
www.enteam.de

Büro Dorsten
Gahlener Straße 6
46284 Dorsten

Büro Dinslaken
Gerhard Malina Straße 83
46537 Dinslaken

Büro Dortmund
Hansastraße 14 - 16
44137 Dortmund

Büro Gladbeck
Humboldtstraße 15
45964 Gladbeck

Büro Bottrop
Clemens- Hofbauerstraße 3
46244 Bottrop

Büro Essen
Heißener Straße 55
45359 Essen

Büro Wallenhorst
Wesselsstraße 41
49134 Wallenhorst

Büro Düsseldorf
Oberbillker Alle 265
40227 Düsseldorf

Inhaber:
Rainer Echtermeyer
Steuernummer:
319/5136/5082

Bankverbindung:
Volksbank Ruhr Mitte
IBAN:
DE57 4226 0001 0235 4531 00
BIC: GENODEM1GBU

 **Instagram**
sv_enteam

 Find us on
facebook
facebook@kfzsv.enteam



Fotodokumentation

Gutachten-GE-GS-48

Bild 01



Übersichtsaufnahme von vorne rechts

Bild 02



Übersichtsaufnahme von vorne links

Fotodokumentation

Gutachten-GE-GS-48

Bild 03



Übersichtsaufnahme von hinten links

Bild 04



Übersichtsaufnahme von hinten rechts

Fotodokumentation

Gutachten-GE-GS-48

Bild 05



Bild 06



Fotodokumentation

Gutachten-GE-GS-48

Bild 07



Bild 08

