

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

# 5.900 EUR

Wert in Buchstaben

**FÜNFTAUSENDNEUNHUNDERT EURO**

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	C 107, 280 SLC,
Motorart	-
Erstzulassung	28.11.1978
Laufleistung	299.985 km
VIN	10702212006164
Amtl. Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Anzahl Halter	Unbekannt

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

**Holger Frauendorf, Norman Sander**  
Ingenieur-Büro Simon & Frauendorf (GbR)  
Adam-Gottschalk-Str. 4  
99085 Erfurt

Urkundennummer	1046132-5JALE8SL8QW/000
Gutachtennummer	24020052FS
Wertfeststellung am	19.03.2024
Wertfeststellung zum	12.03.2024
Datenstand	03/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe  
[www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html](http://www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html).

Deutsche Automobil Treuhand GmbH  
Document-Identity-Code:  
1046132-5JALE8SL8QW/000



Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Finanzamt Erfurt

August-Röbling-Straße 10  
99091 Erfurt

**ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE  
1046132-5JALE8506RN/000**

Bei Rückfragen bitte immer angeben,

BETRIFFT	Händlerverkaufswert
Auftragsnummer	24020052FS
Auftrag vom / durch	12.02.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	
Sachverständiger	Holger Frauendorf
Besichtigungsdatum	12.03.2024 15:00 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)  
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	9.000,00 €
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt	4.200,00 €

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.03.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

**5.900,00 €**

Anhang:  
3 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:

Bewertungsdatum 19.03.2024

Erfurt, den 19.03.2024

Holger Frauendorf



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Coupe
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C 107 / 280 SLC
Fahrzeug-Ident-Nummer	10702212006164
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	28.11.1978
Hubraum / Leistung	2.746 cm <sup>3</sup> / 136 kW (185 PS)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Reihe
Abgascode	unbekannt
Türen / Sitze	2 / 4
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	299.985 km
Farbe	silber
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher
Reparierte Vorschäden	instand gesetzte Schäden unbekannter Schadensumfänge in den Bereichen Tür links und rechts und Seitenwand links und rechts
Nichtreparierte Vorschäden	keine Fahrzeugschlüssel und keinerlei Fahrzeugpapiere vorliegend ; Motorprobelauf auch nach Fremdstart nicht möglich (Motor dreht, startet nicht) ; Stoßstange vorn rechts beschädigt ; Dachhaut und Heckklappe tiefgründig zerkratzt ; diverse Lackschäden und Korrosion an der Außenhaut ; Motor und Getriebe deutlich ölundicht ; Wasserkühler deutlich verformt (Dichtheit gegeben) ; Buchsen der Vorderachsaufhängungen verschlissen ; Hitzeschutzblech Katalysator beschädigt ; Differenzial hinten deutlich ölundicht ; Scheinwerfer der US-Ausführung verbaut > Original-Scheinwerfersatz nicht vorliegend ; keine ABE für Zubehör-Felgen vorliegend ; serienmäßiger LM-Felgensatz nicht vorliegend ; nicht fachgerecht instand gesetzte Schäden unbekannter Schadensumfänge in den Bereichen der Seitenwände links und rechts (max. gemessene Lackschichtendicken: bis 1,8 mm) ; erhöhte Lackschichtendicken im Bereich der Tür links und rechts (gemessene Lackschichtendicken: bis 800 µm)
Sonstiges	Bezifferung des Fahrzeugwertes nach gehaltener Zentralanfrage bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1 in 73760 Ostfildern - Scharnhauser Park ; benannte Datenquelle und Zustandseinordnung nach aktueller Classic-Data > Zustandsnote hier: 4 ; als Datum der Erstzulassung fand das auf der vom Hersteller abgeforderten Datenkarte unter Ziffer 1 ( 28.11.78 ) angeführte Datum Verwendung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Nexen	235/40 R18 93Y Radial N3000	5	5
2	Fulda	265/35 ZR18 93Y Extremo Carat	5	5

ZUSATZAUSSTATTUNG

Schiebedach, 6-Zylinder-Motor (Reihe), Automatik-Getriebe, Lederausstattung in braun, LM-Felgen "Borbert" in 18", Nachrüst-G-Kat, Tieferlegungsfahrwerk, Scheinwerfer US-Ausführung, Lenkrad "Lorinser"

7 VPIN

81128

01

1 FAHRZEUGDATEN  1V1

2 Fg.-Nr.

107022 12 006164 0

110986 12 004946

4 Typ 280 SLC

5 Auftrags-Nr. 0 8 362 11537

6 Produkt-Nr. 8714992

7 Einzel-Nr. 722112 02 078475

MICHELIN

21 Arbeitstag

22 Arbeitstag

23 Arbeitstag

24 Arbeitstag

25 Arbeitstag

26

27

28 Arbeitstag

29

30

01380

BOSCH

31 Arbeitstag

32 Arbeitstag

33 Arbeitstag

34 Arbeitstag

35

36

37

38

39

40

003

9 Kunde 4350

410

420

466

533

534

590

1 28 11 78

404

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A7482