



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

| | | | |
|--|--|--|---|
| Besichtigungsort / -datum | Braunschweig, 21.03.2024 | | |
| Abholungsort | Braunschweig | | |
| Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung) | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Bedingt <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fz.-Halter / Auftraggeber | PD Braunschweig | | |
| Vorbesitzer | intern - | extern - | |
| amtliches Kennzeichen | BS-P3603 | Tag der ersten Zulassung | 16.02.2010 |
| Hersteller | Skoda | Schlüssel-Nr. | Ziff. 2.1 : 8004 |
| Typ | Octavia Kombi (1Z) | | Ziff. 2.2 : ADX |
| Fahrzeug-Ident-Nr. | TMBHE61Z3A8018094 | | Ziff. 14 : Euro 4 |
| Fahrzeug-Art / Aufbau | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | Ziff. 14.1: 0462 |
| Antrieb (Motor/Energiequelle) | Otto <input type="checkbox"/> | Diesel <input checked="" type="checkbox"/> | Hybrid <input type="checkbox"/> |
| | Elektrisch <input type="checkbox"/> | | LPG <input type="checkbox"/> |
| | | | CNG <input type="checkbox"/> |
| | | | Wasserstoff <input type="checkbox"/> |
| Hubraum (ccm) | 1968 | Leistung (KW) | 103 |
| Getriebeart | Schaltung <input type="checkbox"/> | Automatik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Austausch-Motor | Ja <input type="checkbox"/> | Bei Km-Stand | Nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Austausch-Getriebe | Ja <input type="checkbox"/> | Bei Km-Stand | Nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 | Farbe außen: | Anthrazit |
| Anzahl der Türen / Schiebetüren | 5 / - | Farbe innen: | Schwarz/Grau |
| Anhängerkupplung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> |
| Polycarbonatverglasung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> |
| Scheibenfolie | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> |
| Notausstieg Dach | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Fahrzeugschlüssel | 2x | | |
| Gesamtlauflistung (km, abgelesen) | 138.453 | Nächste Hauptuntersuchung | Ohne |
| Bereifung auf Fahrzeug: | Ganzjahresreifen <input checked="" type="checkbox"/> | Sommerreifen <input type="checkbox"/> | Winterreifen <input type="checkbox"/> |
| Hersteller / VA | Continental | Woche 40 22 | Jahr 22 22 |
| Herstellungsdatum: HA | Continental | Woche 22 40 | Jahr 22 22 |
| Reifengröße | 205/55R16 | | |
| Vorderachse: Profiltiefe (mm) | links 8 | | rechts 8 |
| Hinterachse: Profiltiefe (mm) | links 8 | links innen | rechts: 8 |
| | | | rechts innen |
| Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | Ersatzrad <input type="checkbox"/> | Profiltiefe (mm) |
| | | | Notrad <input type="checkbox"/> |
| | | | Pannenhilfsset <input type="checkbox"/> |
| Bereifung im Fahrzeug: | Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> | Sommerreifen <input type="checkbox"/> | Winterreifen <input type="checkbox"/> |
| Reifengröße | Hersteller | | |
| Herstellungsdatum Woche / Jahr | 1. | 2. | 3. |
| Profiltiefe (mm) | 1. | 2. | 3. |

| | | | | |
|---------------------|--|------|------|--------------------------|
| Bremswerte | Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O. | | | <input type="checkbox"/> |
| Betriebsbremsanlage | 1. Achse (daN) | li.: | re.: | |
| | 2. Achse (daN) | li.: | re.: | |
| Feststellbremse | 1. Achse (daN) | li.: | re.: | |
| | 2. Achse (daN) | li.: | re.: | |

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Batterie leer/defekt, springt mit Starthilfe an; Radio und Lüftung funktionieren; Klima und Standheizung Funktion nicht geprüft; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen verschmutzt, Innenraum verschmutzt und Nutzungsspuren
- Löcher in Verkleidungen/Armaturen durch pol.-spez. Ausbauten
- Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug
- Radhausverkleidung vorn rechts beschädigt
- Schlussleuchte rechts oben ohne Funktion; Heckklappe öffnet/entriegelt nicht
- Inspektion überfällig; Zahnriementausch nicht nachvollziehbar
- Korrosion: Achsbauteile, Abgasanlage, Einstieg hinten links Kante, Schlossträger Motorraum
- Bremse Korrosion durch Standzeit

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

6.490,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 22.03.2024



.....
Nils Matthias

SB Kfz