

Stadt Einbeck
 Kommunal Bauhof
 Allensteiner Str. 3
 37574 Einbeck

(1) FIN **ZFA25000001722430**
 (2) Kennz. **D NOM OX513**
 (3) Prüfort **Einbeck, 27.03.2024**
 (4) km-St. **111025**
 (5) Fz-Kl. **10** **LKW OFFENER KASTEN**
 Aufbau **0200**
 Herst. **4136** **FIAT (I)**
 Typ **AGL** **250 D**
 Var. **00122** **BCMGB**
 Vers. **AY,AY1**
 zGM **3300 kg**
 EZ **29.01.2010**
 Dat. letzt.HU **03/2022**
 Standort **Einbeck**
 Prüfort-Nr.
 Kunden-Nr.
 Regulierer-Nr.

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P074660004704
 vom 27.03.2024, 09:57
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 verkehrsunsicher
D NOM OX513

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist verkehrsunsicher.
 Eine Teilnahme am Straßenverkehr ist nach den Vorschriften untersagt.
 (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 29.04.2024) ist erforderlich.

(9) DEKRA
 Ihr Prüfingenieur

stempel und Unterschrift



(6) Festgestellte Mängel:

- 1.2.2 (EM) Betriebsbremsanlage Mindestabbremung nicht erreicht
- 1.4.1 (EM) Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.2 (EM) Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend
- 5.2.3e (EM) Reifen - Verschleiß 1. Achse links Profiltiefe zu gering
- 5.2.3e (EM) Reifen - Verschleiß 1. Achse rechts Profiltiefe zu gering
- 5.3.1b (EM) Federanschlag 2. Achse links beschädigt
- 5.3.1b (EM) Federanschlag 2. Achse rechts beschädigt
- 5.3.4a (EM) Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse rechts unten ausgeschlagen
- 6.1.1c (EM) Schweller rechts vorn durchgerostet

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	502	504		
2. Achse	283	295	171	75
Abbremsung	z = 48.0%		z = 7.4%	

Systemdaten Stand: 4.25.1

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	99,31 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	100,50 EUR
USt-IdNr. DE811297970		

Stadt Einbeck
Kommunaler Bauhof
Allensteiner Str. 3
37574 Einbeck

(1)FIN **ZFA25000001722430**
(2)Kennz. **D NOM OX513**
(3)Prüfort **Einbeck, 27.03.2024**
(4)km-St. **111025**
(5)Fz-Kl. **10** **LKW OFFENER KASTEN**
Aufbau **0200**
Herst. **4136** **FIAT (I)**
Typ **AGL** **250 D**
Var. **00122** **BCMGB**
Vers. **AY,AY1**
zGM **3300 kg**
EZ **29.01.2010**
Dat.letzt.HU **03/2022**
Standort **Einbeck**
Prüfort-Nr.
Kunden-Nr.
Regulierer-Nr.

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P074660004704
vom 27.03.2024, 09:57
Seite 2 von 2

Ergebnis:
verkehrsunsicher
D NOM OX513

Festgestellte Mängel: (Fortsetzung)

- 6.1.1c (EM)
Schweller links vorn durchgerostet
- 6.1.1c (VU)
Hilfsrahmen hinten rechts durchgerostet mit
unmittelbarer Verkehrsgefährdung
- 6.1.1c (VU)
Hilfsrahmen hinten links durchgerostet mit
unmittelbarer Verkehrsgefährdung
- 6.1.4a (VU)
Stoßfänger vorn Befestigung mangelhaft mit
Gefahr des Lösens
- 8.2.2.1a (EM)
Motormanagement- / Abgasreinigungssystem
(Diesel) nicht in Ordnung
- 8.4.1 (EM)
Kühlsystem Flüssigkeitsverlust
- D8.2.2.2b (EM)
Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt
- D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Motor ölfeucht
