

Vertragsnummer:

Auftragsnummer: 1353932

Auftrag vom 06.03.2024 durch Ruhrverband

Hersteller	Nissan
Typ	PD01A18PQ
Fahrzeugidentnummer	PD01E703426
Baujahr	2004
Bauart	Schubmaststapler
Antriebsart	Flüssiggas
Fälligkeit UVV	10/2024
Laufleistung	keine Angabe abgelesen
Tragkraft	1750 Kg
Betriebsstunden	9.518 h
Hubgerüst	Standard
Leistung	35,00 kW
Bauhöhe	mm
Hubhöhe	3300 mm
Freihub	mm



Batterie / Baujahr	Sandart /
Anzahl Batterien	keine Angabe
Batteriekapazität gesamt	65 Ah

Fahrbereifung

Achse	Reifenart	Hersteller	Dimension	Betriebssicher
1	Vollgummi	Sonstige	6.50-10	li Ja / re Ja
2	Vollgummi	Sonstige	5.00-8	li Ja / re Ja

Ausführungs- / Ausstattungsvarianten

Seitenschieber - Fahrerkabine - Arbeitsscheinwerfer - Lastschutzzitter - Rueckspiegel - Rueckfahrcheinwerfer - Rundumleuchte

Fahrzeugzustand

Fahrzeug ist fahrbereit	Nicht geprüft
Bedienungsanleitung vorhanden	Nein
Serviceheft vorhanden	
Prüfbuch vorhanden	Nein
Anzahl Schlüssel	1

Besonderes

Vertragsnummer:

Auftragsnummer: 1353932

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug durchgeführt. Es bestanden nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Überprüfung der Fahrzeugunterseite und der Fahrzeugtechnik. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Schadenerfassung

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen (Bild 12, Bild 13)	80,00 €	80,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen (Bild 14, Bild 15)	80,00 €	80,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Lenksystem, ausgeschlagen / Spiel, instand setzen	240,00 €	240,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Klappe Motor, eingedellt (I), instand setzen (Bild 8, Bild 9)	40,00 €	40,00 €
Beleuchtung, funktionsuntüchtig, prüfen	40,00 €	40,00 €
Heck, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	484,65 €	48,47 €
Hubzylinder, undicht, abdichten (Bild 10, Bild 11)	155,00 €	155,00 €

Lackiervorbereitung

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 143,65 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (Angaben ohne Mehrwertsteuer)

Reparaturkosten gesamt	1.119,65 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	683,47 €
Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen. Beschädigungen, die durch den normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt.	
Händlereinkaufswert o. MwSt.	4.700,00 €
Händlerverkaufswert o. MwSt.	5.800,00 €
Die Ermittlung des Händlereinkaufs-/ Händlerverkaufswertes erfolgte bezogen auf den Besichtigungstag auf Basis der Marktlage unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung, der aufgeführten Beschädigungen, der festgestellten oder nachgewiesenen Reparaturmaßnahmen und der übrigen wertbeeinflussenden Faktoren.	

Beauftragung

Auftrag vom	06.03.2024
Auftraggeber	Ruhrverband
Besichtigungsort	58093 Hagen
Besichtigungsdatum	11.03.2024

Vertragsnummer:

Auftragsnummer: 1353932

Schmidt, Henning

Der Sachverständige