

SV Häger - Ziegelhofstr. 124 - 26121 Oldenburg

Ziegelhofstraße 124
26121 Oldenburg
0441 / 971860
info@sv-haeger.de

Finanzamt Oldenburg
z. Hd. Herrn Stuwe
Stubbenweg 42
26125 Oldenburg

Oldenburg, den 19.03.2024
GA-Nr.: 52741B
Sachbearbeiter: Max Menke

Betr.: Wertgutachten zu Mercedes Benz C 180 T
Kennzeichen: ohne

Fahrzeugbewertung

Nachstehendes Fahrzeug wurde sachverständigerseits laut Auftrag vom 19.03.2024 durch das Finanzamt Oldenburg, Frau Oltmann-Griese, am 14.03.2024 für eine Wertermittlung bei der Fa. Westerborg in Oldenburg besichtigt.

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Fabrikat	Mercedes Benz
Typ	C 180 T
Kennzeichen	ohne
Fahrzeugidentnummer	WDB2032351F...
Hubraum / Leistung	1998 ccm / 95 kW
Schadstoffklasse / Motorart	Euro 4 / Benzin mit Katalysator
Tachometerstand abgelesen	259974 km
Erstzulassung	26.03.2001
letzte Zulassung	15.02.2024
nächste HU	(abgemeldet)
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Lack / Zustand	Obsidianschwarz metallic / mäßig
Ausrüstung	siehe VIN-Protokoll
Bereifung	Leichtmetallfelgen
	v.l. 5,0 205/55 R 16 91V Goodyear
	v.r. 5,0 205/55 R 16 91V Goodyear
	h.r. 4,0 205/55 R 16 91V Goodyear
	h.l. 4,0 205/55 R 16 91V Goodyear

Fahrzeugbesitzer

Die Fahrzeugdaten wurden dem Fahrzeugschein entnommen.

Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug nicht angemeldet. Es liegt eine HU-Bescheinigung vom 31.05.2023 des GTÜ "ohne festgestellte Mängel" vor, wonach die nächste HU 05/2025 fällig wäre. Ferner seien die Spurstangen und Querlenker jüngst erneuert worden. Das Fahrzeug ließ sich nur mit Starthilfe starten. Der Motor lief ruhig und unauffällig. Eine unterseitige Begutachtung wurde nicht vorgenommen.

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters befindet sich das Fahrzeug in einem durchschnittlichen Allgemeinzustand. Abgesehen davon konnten folgende Mängel festgestellt werden:

- Rostansätze am linken hinteren Radausschnitt und am rechten Seitenteil im Bereich des Kniebleches
- Verschrammungen an der hinteren Stoßfängerverkleidung rechts und an der vorderen Stoßfängerverkleidung im Bereich der rechten Zierleiste
- centgroßer Steinschlag an der Frontscheibe
- unterarmlange, bogenförmige Verschrammung an der Heckscheibe
- leicht eingerissener Sitzbezug an der Rücksitzbank und am Fahrersitzbezug
- münzgroße Eindellung am linken Seitenteil, sowie leichte Eindellungen an der Beifahrertür unten und an der linken Fondtür
- kleiner Riss an der linken und rechten Schlussleuchte
- Klarlackschäden am rechten Seitenteil im Bereich oberhalb der rechten Schlussleuchte und an der rechten Fondtür
- zahlreiche Steinschläge und fehlendes Emblem an der Motorhaube
- "Lacknasen" an der Heckklappe
- diverse Fehlermeldungen im Bordcomputer (Motorkontrollleuchte, SRS, ESP)

Den Händlereinkaufswert des Fahrzeuges (Fahrgestell-Nr. WDB2032351F...) schätze ich unter Berücksichtigung des Zustandes und nach eingehender Beobachtung des derzeitigen Marktes auf

300,00 EUR (steuerneutral)

Diese Bewertung ist abgestellt auf den 20.03.2024

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt.

Dieses Wertgutachten erstatte ich nach bestem Wissen und Gewissen.

Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 031



Bild Nr. 032



Fahrzeugbewertung 52741B vom 19.03.2024

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034

