



Bericht-Nr.: ODE0AMB0JRB004449

iKFZ-Prüfz.: Ip9WdiRb

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

GEMEINDE URSENSOLLEN  
92289 Ursensollen

(1) Fz-Id.Nr.: WVVZZZ3BZ2E215358  
(2) Amtl. Kennz.: AS FU791 (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 28.09.2023 12:12 Uhr  
Prüfört: Ursensollen  
(4) km-Stand: 152213 km  
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN  
Aufbau: GESCHLOSSEN  
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW  
Typ: 3BG  
Var./Ver./Ausf.:  
Antriebsart: Benzin  
Emissionsschl: EURO 4  
zGM: 2050 kg  
Letzte Prüfung: 11.2021  
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1  
0020351147

01  
0200  
0603  
6260040  
SEAZMX11 / -  
0001  
0462  
EZ: 28.11.2001  
FSD.HU/Mangel: 4.24.1/2.0.17

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

<b>(7) Ergebnis:</b> ohne festgestellte Mängel	<b>(8) Nächste HU</b> September 2025	<b>Prüfplakette</b> zugeteilt
---	---	----------------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im September 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Vogel  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Untersuchung des Abgasverhaltens am 28.09.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-6-08-1077-63.

### Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	240	240
Betriebsbremse 2. Achse	160	180
Feststellbremse 2. Achse	160	150

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
Abbremsung FBA (%): Räder block.

### (10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugaufbau, Bremsleitungen, Achsaggregate sowie an nichttragenden Teilen.
- Sichtbare, leichte Korrosion an den Achsaggregaten.

<b>Rechnung</b>	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	78,15 EUR	93,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	Netto 78,15 EUR	Brutto 93,00 EUR	USt 19%: 14,85 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 28.09.2023		

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

# Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 25.09.2023 16:35

**BIV am Standort, Fischer Automobile**

Juraallee 1-3, 92289 Ursensollen

Tel: 09628/9237660

<b>Meßprogramm:</b>	<b>OBD-Kat (Leitfaden 6)</b>	Kraftstoffart:	Benzin
<b>Fahrzeug:</b>	<b>Volkswagen Passat V (3BG)</b>	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	AS-FU 791	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	0462
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WVWZZZ3BZE2153589 #	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0603
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	626
Kilometerstand:	152213	Erstzulassung:	28.11.2001

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
<b>Funktionsprüfung OBD</b>					
<b>Prüfbereitschaft</b>					ok
unterstützt				011111101101	
durchgeführt				000000100101	
<b>Fehlerspeicher</b>					
<b>Prüfung Signale der Regelsonden</b>					
Spannungshub	V	0.300	---	0.689	ok
Regelsonde B1 S1					
Prüf-Drehzahl Bank 1	1/min	740	860	777	ok
<b>Kontrollleuchte Motordiagnose</b>					
Sichtprüfung				i.O. #	ok
Ansteuerung				i.O. #	ok
Status				i.O.	ok
<b>Konditionierung</b>					
Motortemperatur	°C	80		80	ok
Kat-Konditionierung	s	120		120	
Drehzahl	1/min	2500		2545	
<b>Leerlaufdrehzahl</b>					
Drehzahl	1/min	740	860	791	ok
<b>Erhöhter Leerlauf</b>					
Drehzahl	1/min	2500	4000 #	2645	ok
CO	%vol		0.20	0.050	ok
Lambda-Wert		0.97	1.03	1.005	ok

<b>Ergebnis</b>	
Funktionsprüfung OBD	i.O.
Funktionsprüfung Abgas	i.O.
Gesamtergebnis	<b>BESTANDEN</b>
Plakette	<b>geklebt</b>
Bemerkungen	
Hinweis	<b>Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.</b>

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden	KEINE	# ok
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:		# ok

<b>Gerät</b>	<b>Version</b>
AU-Programmversion WOW emission	WOW! Emission / V.6 (LF6) , CRC: E22A
Solldaten	AD II/2023
AU-Messgerät WOW! GmbH WGA 3	V.3.02.027 , [SN: WGA11073]
OBD-Auslesegerät WOW! GmbH Snooper+ BT	121 , [SN: 217346]

**Kontroll-Nr:** BY-6-08-1077-63  
**Prüfer** Hubert Wisgickl  
**verantwortliche Person** Roman Braun

**Unterschrift** 

Nachweis-Siegel mit Prägenummer



# Wartungsliste



<b>Auftrags-Nr.</b> [ ]	<b>Verkaufstyp</b> 3B60D7	<b>Kennzeichen</b> AS-FU 791	<b>Zulassung</b> 2001-12-03
<b>Fahrgestellnummer</b> WVWZZZ3BZ2E215358	<b>MKB</b> AZM	<b>Kilometerstand</b> 152210	<b>Serviceberater</b> [ ]
<b>Verkaufstyp</b> PASSAT Var.4MBASIS 85 SG5	<b>GKB</b> ENC	<b>Modelljahr</b> 2002	<b>Datum</b> 29.09.2023

## Ölwechsel-Service

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
<b>Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Motoröl: Auffüllen (Befüllung des Motor mit der vorgeschriebenen Ölmenge), Norm VW 502 00, VW 501 01 Füllmenge 3,5 Liter</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Service-Intervall-Anzeige: Umcodieren auf starre Intervalle (15 000 Km / 1 Jahr)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdiagnosetester zurücksetzen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Service-Aufkleber: Termin für den nächsten Service (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen und Aufkleber am Türholm Fahrerseite (B-Säule) anbringen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● **Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung**

⦿ **Sichtprüfung**

*i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beheben = Der Fehler wurde beheben*

Wartungsnotiz

29.9.23 Kotsbauer

Datum/Unterschrift (Ausführender)

29.09.23 [Signature]

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)