




PROTOKOLLNUMMER: 33412775



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

# Gutachten

<b>Betreff</b>	Zustandsbericht
<b>Auftrag durch</b>	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	16.04.2024 / - 32105 Bad Salzuflen
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	MW1867648
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	---
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	SU9R10000P1CA1092


## ZUSAMMENFASSUNG

### Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	860,00 €	163,40 €	1.023,40 €
Verkaufswert	9.584,03 €	1.820,97 €	11.405,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 33412775



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

# Gutachten

<b>Betreff</b>	Zustandsbericht
<b>Auftrag durch</b>	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	16.04.2024 / - 32105 Bad Salzuflen
<b>Besichtigung durch</b>	Kerim Ghaieb
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	MW1867648
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	---
<b>Fahrzeugart</b>	Anhänger f. PKW
<b>Hersteller</b>	ALKO
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Anhänger (Toilettenwagen)
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	SU9R10000P1CA1092
<b>Erstzulassung</b>	15.06.2023
<b>Nächste HU</b>	06/2026
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
<b>Laufleistung</b>	0 km / nicht zutreffend
<b>Farbe / Farbcode</b>	Weiß Uni
<b>Antriebsart</b>	Kein Antrieb
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	750
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	2 /
<b>Polster / Farbe</b>	/
<b>Raucherfahrzeug</b>	Nein
<b>Wartungsheft / Wartungsnachweis</b>	nicht vorhanden
<b>Restlauf bis Service</b>	0 Tag(e)
<b>Probefahrt</b>	nicht möglich



<b>Fahrbereitschaft</b>	fahrbereit
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 165/70 R13 70N	Sonstige	Sommerreifen auf Stahl	5 / 5

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Heckleuchte	Heckleuchte links - undicht - erneuern	40,00 €
2	Tür vorn links	Griff innen (+ Rostläufer, Dellen mit Lackschaden) - abweichend Auslieferungszustand - Smart Repair	120,00 €
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
4	Heckbereich	Heckbereich - Delle(n) - Smart Repair	250,00 €
5	Karosserie	Stirnwandverkleidung - Delle / Lackschaden - Smart Repair	300,00 €
Summe (netto):			860,00 €

**Gebrauchsspuren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
-----	---------------	--------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Wertermittlung:**

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Verkaufswert ohne MwSt.	9.584,03 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	11.405,00 € , enthält 19% MwSt. = 1.820,97 €
Stichtag der Wertermittlung	18.04.2024



PROTOKOLLNUMMER: 33412775

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.04.2024

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 33412775



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

### Bemerkungen

Es wurde keine Funktionsprüfung durchgeführt.  
Wasser und Stromversorgung nicht prüfbar.  
Mehrkosten möglich!

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum





Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 33412775



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Dokumente





Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 33412775

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.04.2024



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 33412775



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.04.2024


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Griff innen (+ Rostläufer, Dellen mit Lackschaden) - abweichend Auslieferungszustand -




**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Griff innen (+ Rostläufer, Dellen mit Lackschaden) - abweichend Auslieferungszustand - Smart



**Beschädigung 3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung 3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Heckbereich: Heckbereich - Delle(n) - Sm... Repair



**Beschädigung 4:** Heckbereich: Heckbereich - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Karosserie: Stirnwandverkleidung - Delle / Lackschaden - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 33412775

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.04.2024



**Beschädigung 5:** Karosserie: Stirnwandverkleidung - Delle / Lackschaden - Smart Repair