

Kraftfahrwesen

BFV54

12.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Hybrid		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-2153	Erstzulassung:	18.06.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	46500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	73 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	5013 / AHW000063
Herstellerfarbbezeichnung:	Silver Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	07.2024
Bereifung: (Größe)	195/55 R16 M+S	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	49 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Stoßfänger und Spoiler vorne beschädigt.
- Kratzer, Schrammen, Dellen und Lackschäden befinden sich an der gesamten Karosserie.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen und Lackschäden auf.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Der Innenraum ist verschmutzt. Verkleidungsteile sind zerkratzt. Die Polster weisen Flecken auf.
- Der Dachhimmel ist verschmutzt.
- Ein Unfallschaden befindet sich am Stoßfänger hinten links.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- Ein Fahrzeugschlüssel ist ohne Funktion.
- Kratzer befinden sich am Stoßfänger vorne rechts.
- Der Schweller im Einstiegsbereich der Fahrertür weist Schrammen, Kratzer und Lackschäden auf.
- Der Zustand der Hybridbatterie wurde nicht geprüft.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Der letzte Service erfolgte am 02.05.2023 bei 40300 km.
- 4 Sommerräder liegen im Fahrzeug.
- Durch die Standzeit können die Bremscheiben korrodiert sein und die Starterbatterie entladen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:
i. Worten:

16.150 €
sechzehntausendeinhundertfünfzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.