

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

# 9.000 EUR

Wert in Buchstaben  
NEUNTAUSEND EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	SL/SLC (BM 107)(08.1973->1989), 380 SL,
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	3793 ccm
Motorart	-
Getriebe	Automatik, 4-Gänge
Erstzulassung	01.07.1983
Laufleistung	27.137 mi
DAT Europa-Code®	
VIN	WDB1070451A001814
Amtl. Kennzeichen	OHNE
KBA-Schlüssel	0709/337
Aufbauart	
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Anzahl Halter	Unbekannt

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Urkundennummer	1046132-5JAMJ4QDA5R/000
Gutachtennummer	24020051FS
Wertfeststellung am	08.04.2024
Wertfeststellung zum	03.04.2024
Datenstand	04/2024

Deutsche Automobil Treuhand GmbH  
Document-Identity-Code:  
1046132-5JAMJ4QDA5R/000



Finanzamt Erfurt

August-Röbling-Straße 10  
99091 Erfurt

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE  
1046132-5JAMJ4QDA5R/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Händlerverkaufswert
Auftragsnummer	24020051FS
Auftrag vom / durch	12.02.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	

Sachverständiger  
Besichtigungsdatum 03.04.2024 13:00 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)  
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	12.000,00 €
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt	4.400,00 €

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **08.04.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

**9.000,00 €**

Anhang:  
3 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:

Bewertungsdatum 08.04.2024

Erfurt, den 08.04.2024



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Roadster
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	SL/SLC (BM 107)(08.1973->1989) / 380 SL
KBA-Nummer	0709/337
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDB1070451A001814
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	01.07.1983
Hubraum / Leistung	3.793 cm <sup>3</sup> / 150 kW (204 PS)
Motor	Motor 3,8 Ltr. - 150 kW V8
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 8 / V-Motor
Abgascode	unbekannt
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.560 / 1.885 kg
Länge / Breite / Höhe	4.520 / 1.790 / 1.280 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	27.137 Meilen
Farbe	weiß
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht verkehrssicher
Reparierte Vorschäden	instand gesetzter Schaden unbekanntem Schadenumfanges im Bereich der Seitenwand links
Nichtreparierte Vorschäden	Motorprobelauf nach Fremdstart durchgeführt > Motorlaufverhalten auffällig (Motor geht bei voll durchgetretenem Fahrfußpedal aus) ; Bodenblech hinten links erheblich durchgerostet ; teils deutliche Korrosion an diversen Karosserieteilen (Türen, Seitenwände, Kotflügel, Bodengruppe etc.) ; Motor, Automatik-Getriebe sowie Differenzial hinten deutlich ölundicht ; Abgasanlage unsachgemäß nachbearbeitet (geschweißt) ; Buchsen der Querlenker der Vorderachse verschlissen ; Bedienteil für Heizung / Lüftung fehlt ; nicht fachgerecht instand gesetzter Schaden unbekanntem Schadenumfanges im Bereich Seitenwand links (max. gemessene Lackschichtendicke: bis 1,9 mm) ; erhöhte Lackschichtendicken rundum gemessen (zwischen 350 und 550 µm)
Sonstiges	Bezifferung des Fahrzeugwertes nach gehaltener Zentralanfrage bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Straße 1 in 73760 Ostfildern - Scharnhäuser Park ; benannte Datenquelle und Zustandseinordnung nach aktueller Classic-Data > Zustandsnote hier: 4 ; US-Ausführung (US-Typschild mit US-VIN noch am Fahrzeug vorhanden) ; 1 Fahrzeugschlüssel vorliegend (nachgefertigt)

BEREIFUNG

## 1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Maxxis	205/70 R14 95V MA-P1
2	Maxxis	205/70 R14 95V MA-P1

## Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
7	7

SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe Automatik, Heckscheibe heizbar (Verbundglas), Karosserie: 2-türig, Motor 3,8 Ltr. - 150 kW V8, Nebelscheinwerfer, Reifen 205/70 R14 ..V, Scheinwerfer H4, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff MB-  
Tex, Stahlfelgen 6,5x14

SONDERAUSSTATTUNG

CD-Radio (nachgerüstet), Fensterheber elektrisch vorn, Sitzheizung vorn