

Ingenieurbüro Scherschel | Bonner Str. 126 | 50968 Köln

Firma  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn

## BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 2304/2024B vom 27.02.2024 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN Kennzeichen	<b>W0VZM8EB5L1012993</b> <b>BN-BA 380</b>
Hersteller	Opel
Modell	Insignia B Sports Tourer (04.2017->)
Untertyp	Business Edition
Erstzulassung	12.12.2019
Laufleistung	<b>38.181 km</b> (abgelesen)

## ZUSAMMENFASSUNG

Händlereinkaufswert netto	EUR	15.290,00
Händlereinkaufswert brutto	EUR	18.195,10

(Wertangaben HEK/HVK durch die DAT. Keine Berücksichtigung der Fahrzeugbesichtigung)

<b>Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>ohne MwSt.</b> <b>0,00</b>
---------------------	------------	----------------------------------

(Berücksichtigt wertbeeinflussende Faktoren, Wartung, Fehlteile, Mehrwerte, Wertminderung und Reparaturkosten. Die Wertermittlung erfolgte zum Stichtag 25.04.2024.)

## Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber	Firma Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Auftragsnummer	2304/2024B
Auftragsdatum	27.02.2024
Besichtigungsdatum	17.04.2024

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

## Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeuges kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Opel	Amtliches Kennzeichen:	<b>BN-BA 380</b>
Modell:	Insignia B Sports Tourer (04.2017->)	FIN:	<b>W0VZM8EB5L1012993</b>
Untertyp:	Business Edition	Erstzulassung:	12.12.2019
KBA:	1844 / AAI	Letzte Zulassung:	12.12.2019
Antriebsatechnologie:	Benzin	Laufleistung:	<b>38.181 km</b> (abgelesen)
Hubraum:	1.490 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.986 x 1.863 x 1.500
Leistung:	121 kw	Anzahl Türen:	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	6	Lackfarbe:	Onyx Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Innenraumfarbe:	Milano jet black AGR
Leergewicht:	1.522 kg	Anzahl Vorbesitzer	Kein Vorbesitzer
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.110 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Kombi		

## Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Fahrzeugschein

## Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

### SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (26010), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar (15209), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bluetooth Audio-Streaming (24749), Bremsassistent (40801), Dach, Design-Ausführung (Chrom) (11443), Drehzahlmesser (25300), Elektrische Schnellheizung (Quickheat) (28602), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) (70314), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Ergonomiesitz vorn links (31992), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) (70603), Fahrwerk FlexRide Premium (42110), Fensterheber elektrisch hinten (35002), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Feststellbremse elektrisch (40803), Freisprecheinrichtung Bluetooth (24808), Frontkamera (39806), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube (10717), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen) (75999), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung (19301), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) (39898), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kindersicherung (35704), Klimaautomatik 2-Zonen (29003), Kopf-Airbag-System (26901), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101), Lenkrad heizbar (69005), LM-Felgen (48323), Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo (96596), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy (25033), Nebelscheinwerfer (18300), Parkpilotsystem vorn und hinten (25800), Reifendruckwarner (25906), Seitenairbag vorn (26903), Sitzheizung vorn (29500), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) (25172), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), USB-Schnittstelle hinten (2-fach) (25043), Wegfahrsperre (38105), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

### SONDERAUSSTATTUNG

Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum (39708), Diebstahl-Warnanlage (38000), Easy Access-Paket (1118), Edition-Paket (3287), Innovations-Paket 1 (3409), Innovations-Paket 2 (3413), Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung (11103), Technologie-Paket Park & Go (2352)

## Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Letzter Service	34.152 km
Nächste HU	04.12.2023
	<b>12.2024</b>

## Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	FELGE	RUNFLAT
VL Bridgestone (Winter)	225/55 R17 97V	6,0 mm	Leichtmetall	Nein
VR Bridgestone (Winter)	225/55 R17 97V	6,0 mm	Leichtmetall	Nein
HL Bridgestone (Winter)	225/55 R17 97V	6,0 mm	Leichtmetall	Nein
HR Bridgestone (Winter)	225/55 R17 97V	6,0 mm	Leichtmetall	Nein
2. RADSATZ (EINGELAGERT)				
VL Bridgestone (Sommer)	225/55 R17 97V	5,0 mm	Leichtmetall	Nein
VR Bridgestone (Sommer)	225/55 R17 97V	5,0 mm	Leichtmetall	Nein
HL Bridgestone (Sommer)	225/55 R17 97V	4,0 mm	Leichtmetall	Nein
HR Bridgestone (Sommer)	225/55 R17 97V	4,0 mm	Leichtmetall	Nein

Notlaufeinrichtung: Notrad

## Reparierte Vorschäden

BEZEICHNUNG	REPARATUR
Heckschaden / Stoßfänger hinten	Ersetzt

## Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Tür vorne links	Im Kantenbereich in der Lackierung beschädigt
2	Tür hinten links	Kratzer

## Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages zum 25.04.2024, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

Händlereinkaufswert netto	EUR	15.290,00
Händlereinkaufswert brutto	EUR	18.195,10

(Wertangaben HEK/HVK durch die DAT. Keine Berücksichtigung der Fahrzeugbesichtigung)

<b>Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>ohne MwSt.</b> <b>0,00</b>
---------------------	------------	----------------------------------

## Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kraftfahrzeugmeister  
Zertifizierter Sachverständiger für  
Fahrzeugschäden und -Bewertung, ZAK-Zert GmbH



## Übersichtsbilder

Bild 1.10



Übersichtsbild vorne links

Bild 3.10



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 26.59



Km-Stand

Bild 26.60



Fahrgestellnummer



Bild 26.61



Kombiinstrument

Bild 26.62



Unterlagen

Bild 26.63



Schaden, Fahrertür im  
Kantenbereich beschädigt

Bild 26.64



Schaden, Tür hinten links