


4.178
8.790



Achse B nicht in Verfahrbereich

Neue Position: -359.99600

Achtung!
Vor Übernahme der neuen Position sicherstellen, dass diese neue Position richtig ist.
Ggf. beim Maschinenhersteller nachfragen, insbesondere wenn Positionen von PLC-Achsen (PLC-Achsen sind mit kleinen Achsbuchstaben gekennzeichnet) übernommen werden sollen!

Neue Position übernehmen?

Ja

Nein

Z

M5 / 9

Z 4 5 S POWER
0 0 0 0 [%]

MA
VERW

OPTI

OE