



## Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Osnabrück, 24.04.2024		
Abholungsort	Osnabrück		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	<b>PD Osnabrück</b>		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	<b>OS-ZD 82</b>	Tag der ersten Zulassung	<b>16.03.2006</b>
Hersteller	<b>VW</b>	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : <b>0603</b>
Typ	<b>T5 (7HC)</b>		Ziff. 2.2 : <b>688</b>
Fahrzeug-Ident-Nr.	<b>WV2ZZZ7HZ6H068278</b>		Ziff. 14 : <b>-</b>
Fahrzeug-Art / Aufbau	<b>PKW geschlossen</b>		Ziff. 14.1: <b>0451</b>
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		LPG <input type="checkbox"/>
			CNG <input type="checkbox"/>
			Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	<b>2461</b>	Leistung (KW)	<b>96</b>
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	<b>4</b>	Farbe außen:	<b>silber</b>
Anzahl der Türen / Schiebetüren	<b>4</b> / <b>1</b>	Farbe innen:	<b>grau</b>
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	<b>2</b>		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	<b>275.211 lt. EDV</b>	Nächste Hauptuntersuchung	<b>ohne</b>
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller /	VA <b>Goodyear</b>	Woche <b>44</b>	Jahr <b>18</b>
Herstellungsdatum:	HA <b>Conti</b>	Woche <b>28</b>	Jahr <b>20</b>
Reifengröße	<b>215/65 R 16</b>		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links <b>6</b>		rechts <b>6</b>
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links <b>6</b>	links innen	rechts: <b>6</b> rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	<b>-</b>		
Hersteller	<b>-</b>		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. - 2. - - 3. - - 4. - -		
Profiltiefe (mm)	1. 2. 3. 4.		

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten  
Ausstattung:

- **Fzg wurde nicht auf einer Hebebühne/Grube geprüft**
- **Motor: defekt , Motorschaden: vermutlich Nockenwelle, Zylinderkopfschaden, Motor ausgebaut, im Fzg liegend  
Ölverlust, Inspektionsservice fällig**
- **Getriebe: defekt, Getriebeschaden: Mängel beim Schaltvorgang (ruckartig)  
Getriebe ausgebaut , im Fzg liegend**
  - **Keine Gewähr auf Vollständigkeit der demontierten Teile-**
- **Stoßfänger v. lose, Scheinwerfer lose**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremsscheiben, Vorder-Hinterachse, Unterboden (teilweise)**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung; Rückbauspuren, Lenkrad abgenutzt und mit Schimmelansatz, verschmutzt**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen  
Türen mit Dellen und Lackkratzer**
- **Klimaanlage/ Standheizung nicht geprüft**
- **Löcher in den Amaturen/Löcher im Dach**
- **Folienreste vorhanden**
- **Motorhaube grau**
- **Standschäden/ Batterie defekt/hohe Standzeit**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Fzg ist mit Scheibenfolie versehen (s. Bemerkung unten)**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja  nein  In der Vergangenheit instandgesetzt   
wenn ja, welche Schäden:

**Mindesterloes: 950,- Euro**

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiedergulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 26.04.2024



.....  
Richter, aaPm.T.

