

Gerätebeschreibung

Interne Nr.	2 / L
Hersteller	Drutzel
Typ	DVP – 4.36 A
Fabrik – Nr.	700 025
Baujahr	2007
Breite ü. a.	inkl. Randabweiser ca. 3,80 m
Höhe ü. a.	ca. 1,65 m (ohne Warnflaggen)
Länge ü. a.	ca. 2,30 m - Pflug gerade gestellt (Schneeleitschirm wie auf Bild)
Gewicht (laut Typenschild)	-----
Elektrik	24V
Hydraulikanschlüsse	vierfach – Multikuppler (Faster)
Abstellfüße	ohne

Bemerkungen:

- **Die linke Schar ist durch einen Anfahrsschaden stark beschädigt, ebenso sind die Rahmenholme linksseitig leicht verbogen, der Pflug ist nicht einsatzbereit!**
- Allgemeinzustand: am ganzen Gerät, **erhebliche** Lackschäden (Kratzer, Ablätterungen) mit entsprechenden Rostschäden
- Pflugmesserverschleiß: zu ca. 30 % verschlissen
- Randabweiserverschleiß: gering
- Gleitsohlenverschleiß: ca. 50 %
- Die Schwinglenker sind insgesamt überaltert und rissig
- Rechte Schar hochgezogen, Außenkante verbogen
- Scharen fluchten nicht exakt
- Geräteanbauplatte: Baugröße 5
- Hydraulische Hub.- und Schwenkeinrichtung: alle Gelenke haben starkes Spiel
- Die Hydraulikschläuche sind teilweise rissig, die Armaturen und Pressfassungen sind stark korrodiert
- Plane des Schneeleitschirms ⇨ mehrere kleine Risse
- Beide Begrenzungsleuchten sind defekt
- Die linke Warnflagge fehlt

Wir empfehlen, vor Angebotsabgabe eine Besichtigung vor Ort.

Es wird darauf hingewiesen, daß keinerlei Verladehilfe gewährt werden kann!

Festgesetztes Mindestgebot: **350,00 €**
In Worten: dreihundertfünfzig *Euro*

Standort: Chiemseestraße 56, 83278 Traunstein
Ansprechpartner: Herr Spiegelsperger
E – Mail: josef.spiegelsperger@stbats.bayern.de