

**Fahrzeugbeschreibung zu Charge: DD-HA-DD / HA-02-2021**

Fahrzeug/ Aufbauart	Baggerlader
Hersteller	JCB
Typ	2CX 4x4x4
Fahrgestellnummer Ident Nr.	SLP2CXASWE0762404
Kraftstoffart	Diesel
nat. Emissionsklasse	Euro 3
Getriebeart	4-Gang-Getriebe
Erstzulassung	09.06.1998
Leistung/ KW	48,50 KW
Hubraum	4,0 Liter, wassergekühlt
abgelesene Fahrleistung	7.715 h
Farbe	gelb
derzeitige Bereifung	12,5 / 80 x 18 IMP
letzte AU u. HU	2017
<b>Mindestgebot</b>	<b>4.000 EUR in Worten: viertausend</b>

**festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- starke Rostspuren, Kratzer, Risse und Lackschäden am gesamten Fahrzeug, Verschmutzungen im Fahrerhaus
- Innenraum verschlissen und Rost unter dem Gummiboden des Fahrerhauses
- Polster des Fahrersitzes verschlissen
- Fahrerhaustür lässt sich durch Verformung schwer schließen
- Hydraulikschläuche überaltert und teilweise porös
- Anlasser hat sporadisch Aussetzer (Zahnkranz defekt)
- zahlreiche Büchsen am Frontlader und Heckbagger ausgeschlagen oder zu viel Spiel
- Schnellwechseleinrichtung des Frontladers defekt
- Hydraulikzylinder des Frontladers nassen stellenweise
- Tieföffel (40 cm) des Heckbaggers stark abgenutzt
- Klappschaufel (Breite 1,85 m) stark abgenutzt, Haltebolzen eines Klappzylinders gebrochen
- Wischerblätter an Front- und Heckscheibe verschlissen

**Ausstattung/ Details:**

- Bereifung: Hersteller Solideal, Profiltiefe der Reifen zwischen 1 und max. 3 cm
- Gewicht: ca. 5.500 kg
- zulässige Vorderachslast 2.500 kg
- Abmessungen L x B x H: 4,72m x 1,85m x 2,67m
- permanente Allradlenkung mit 32° Lenkeinschlag auf beiden Achsen
- Lenkung vollhydraulisch
- voll-synchronisiertes Schaltgetriebe mit Drehmomentwandler und elektrisch geschaltetem Reversiergetriebe
- 4 Vorwärts- und Rückwärtsgänge
- Elektro/hydraulische betätigte Feststellbremse im Getriebe integriert
- permanenter Allradantrieb
- Geschwindigkeit max. 20,0 km/h

- Achsen mit Außenplanetenuntersetzung und außenliegenden Ölbadlamellenbremsen
- Hubgerüst mit Z-Kinematik
- Schwimmstellung für Planierarbeiten
- Heckbagger seitlich verschiebbar
- Teleskop-Löffelstiel mit einer Reichweite von 4,30 Meter
- Handgas für Baggerarbeiten
- Ersatzrad vorhanden
- Radio
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten

Das Fahrzeug ist reparaturbedürftig.

### **Sonstiges:**

**2 Schlüssel sind vorhanden. Die UVV ist abgelaufen.**

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Überprüfung **fahrbereit**.

Es muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug bei Abholung aufgrund von Standschäden nicht betriebsbereit und nicht verkehrssicher ist.

Es wird eine **Besichtigung des Fahrzeuges** vor Gebotsabgabe **dringend empfohlen** und ist nach vorheriger Anmeldung möglich.

Sollte das Fahrzeug verladen werden, erfolgt die Herausgabe nur, sofern ein geeignetes und verkehrssicheres Transportfahrzeug mit entsprechenden Befestigungsmaterialien wie z.B. Zurrgurten nach DIN EN 12195-Teil 2, Zurrketten nach DIN EN 12195-Teil 3 oder Zurrseilen nach DIN EN 12195-Teil 4 mitgeführt wird. Aus haftungsrechtlichen Gründen kann bei Übergabe kein Personal oder Gerät zur Verfügung gestellt werden! Der Abholer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er mit den gültigen Rechtsvorschriften zur Sicherung von Ladung und Transportgütern vertraut ist.

Should the vehicle need to be transported, it must be loaded onto a suitable transporter with the standards compliant fittings, such as lashing straps (DIN EN 12195-2), lashing chains (DIN EN 12195-3), or lashing ropes (DIN EN 12195-4). If a compliant transporter is not provided we are not permitted to issue the vehicle. Our liability laws do not permit us to provide any personnel or machinery for the purpose of loading or unloading the vehicle. By signing the contract, the collector confirms that he is familiar with the legal provisions regarding the loading and security of goods in transit.

Der Ersteigerer erhält eine Bescheinigung, das Fahrzeug in einem Versteigerungsverfahren erworben zu haben.

### **Ansprechpartner zur Terminvereinbarung zwecks Fahrzeugbesichtigung:**

Herr Wolf, Tel.: 0351-4887945 oder 0172/3522038

Zur Einstellung:

Frau Schekar, Sachbearbeiter Zentraler Innendienst, Telefon: 0351-4882867