

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Alt Oelinghoven 21, D-53639 Königswinter ☎ 02244/9000275 📠 03212-8709301

Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln) - Alt Oelinghoven 21 - D-53639 Königswinter

Der Landrat des Rhein - Sieg Kreises  
als Kreispolizeibehörde  
Direktion Zentrale Aufgaben  
Frankfurter Straße 12 - 18

D-53721 Siegburg

Königswinter, den 06.01.2024

## Bewertung

**241284Toyo**

Bei Rückfragen bitte angeben!

**Betrifft** : **Bewertung vom 15.12.2023**  
Amtl. Kennzeichen Unfallgegner : OHNE  
Anspruchsteller : Der Landrat des Rhein - Sieg Kreises  
als Kreispolizeibehörde Direktion Zentrale Aufgaben  
Frankfurter Straße 12 - 18, D-53721 Siegburg  
Auftrag vom : 15.12.2023  
Besichtigungsdatum : 20.12.2023

### Zusammenfassung der Bewertung

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	8.045,65
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	1.528,67
		-----
<b>Reparaturkosten mit MwSt.</b>	<b>EUR</b>	<b>9.574,32</b>
		=====
Wiederbeschaffungswert MwSt. nicht ausweisbar	EUR	9.050,00
Neupreis ohne MwSt.	EUR	18.479,00
Neupreis mit MwSt.	EUR	21.990,00

Königswinter, 06.01.2024


Der Sachverständige

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: 5-türig
Fabrikat	: TOYOTA
Typ / Untertyp	: C-HR / C-HR 1.2 Turbo
Fahrzeug-Ident-Nummer	: NMTK33BX50R091144
KBA-Nummer	: 5013AKZ
Hubraum / Leistung	: 1197 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: E6T,EU6
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1320 kg / 1845 kg / 525 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4360 mm / 1795 mm / 1565 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 215/60 R 17 T / 215/60 R 17 T
Reifenfabrikat	: Pirelli
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2640 mm
Baujahr / Erstzulassung	: 2020 / 01.06.2020
Laufleistung abgelesen	: 75184 km
Farbe	: 1K0 - METAL STREAM
Lackart	: Metallic
Lackzustand	: mittel
Allgemeinzustand	: mittel
Karosseriezustand	: durchschnittlich
Zustand des Fahrwerkes	: durchschnittlich
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serienausstattung	: Serien- und Sonderausstattung siehe Kalkulation
Vorschäden	: Augenscheinlich keine erkennbar
Altschäden	: Diverse Lackbeschädigungen - Standschäden - Wartung fällig

Notrad

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

---

Das hier zu bewertende Fahrzeug fährt auf dem Hof.

Verschleißteile ( Bremsen ) sind zu ersetzen.

Die fällige Wartung ist durchzuführen.

Der Unfallschaden hinten - Fahrtrichtung links - ist instandzusetzen.

Lackkratzer rundherum sind zu lackieren.

Die Standschäden sind zu berücksichtigen

Die Fahrzeugbatterie ( 12V ) ist ggf zu ersetzen.

Die Innenausstattung ist stark beansprucht .

Das Baujahr ( die Erstzulassung ) ist mangels Fahrzeugpapieren am Fahrzeug abgelesen worden.

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

FZ-HALTER	SEHR GEEHRTE DAMEN U FRANKFURTER STRAÙE 12 - 1	DER LANDRAT DES RHEIN - S 53721 SIEGBURG	
FABRIKAT	TOYOTA	C-HR	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	NMTK33BX50R091144		TYP-CODE 70 CH 01
ERSTE ZUL	01.06.2020	LAUFLEIST	75184
FZ-ZUST	UNZERLEGT		
AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 12.2020 A-SPIEG ELE/KLAP/HZB RADIO SCHEINWERFER LED SITZHEIZUNG V REGENSENSOR PRE-CRASH SYSTEM REIFEN 215/60 R17..V REIFENDRUCK CONTROL KOPFAIRBAG	KLIMAAANLAGE KEYLESS-GO NEBELSCHEINWERFER HECKLEUCHTEN LED AUSFUEHRUNG N 1798CCM 72KW HYBRID FRONTKAMERA REIFENREPARATUR-KIT FRONTANTRIEB SEITENAIRBAG	DOPPELZENTRALVERR 6 LAUTSPRECHER LEUCHTW-REG AUTOMAT LEDERLENKRAD DIEBSTAHLWARNANLAGE CVT AUTOMATIKGETR CRUISE-CONTROL ALURAEDEK 6.5 J X 17 KNIEAIRBAG AUSFUEHRUNG EUROPA

A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =150.00	EUR/STD
ARB. POS. NR/ LEIT-NR	IN STANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN			AW	ARB. - PREIS
B010	STOSSFAENGER V AUS-/ EINBAUEN			8	120.00
KN	SPOILER STOSSFAENGER V AUS-/ EINBAUEN			2	30.00
190011	BATTERIE AUS-/ EINBAUEN			2	30.00
B420	STOSSFAENGER H ERSETZEN			12	180.00
	UMFASST: STOSSFAENGER UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/ EINBAUEN				
B440	SITZ V L AUS-/ EINBAUEN			2	30.00
KN	SITZ V L ZERL-ZUS			4	60.00
711711)	VORDERSITZKISSENBEZUG L AB-/ AUFZIEHEN			2	30.00
711731)	VORDERSITZLEHNENBEZUG L AB-/ AUFZIEHEN			2	30.00
B450)	BANK SITZ H KPL AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
B440	SITZ V R AUS-/ EINBAUEN			2	30.00
KN	SITZ V R ZERL-ZUS			4	60.00
711711)	SITZAUFLAGE VORDERSITZ KISSEN R ERN			2	30.00
711731)	VORDERSITZLEHNENBEZUG R AB-/ AUFZIEHEN			2	30.00
B450)	LEHNE SITZ H L AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
B450)	LEHNE SITZ H R AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
710751)	SITZKISSENBEZUG H AB-/ AUFZIEHEN			4	60.00
710771)	BEZUG LEHNE SITZ H L AUS-/ EINBAUEN			3	45.00
710771)	BEZUG LEHNE SITZ H R AUS-/ EINBAUEN			3	45.00
KN	BODENBELAG KOFFERRAUM AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
473011A)	BREMSSSCHEIBE V LOES- BEF			4	60.00
473301)	BREMSSKLOETZE V ERSETZEN			4	60.00
473011)	BREMSSSCHEIBE V L AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
	UMFASST: RAD V L UND BREMSSATTEL V L AUS-/ EINBAUEN.				
473011)	BREMSSSCHEIBE V R AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
	UMFASST: RAD V R UND BREMSSATTEL V R AUS-/ EINBAUEN.				
473311)	BREMSSKLOETZE H ERSETZEN			4	60.00
473061)	BREMSSSCHEIBE H AUS-/ EINBAUEN			5	75.00
473061)	BREMSSSCHEIBE H L AUS-/ EINBAUEN			1	15.00
	SYSTEM AUDATEX				

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.- PREIS
473061)	UMFASST: RAD AUS-/EINBAUEN BREMSSCHEIBE H R AUS-/EINBAUEN UMFASST: RAD AUS-/EINBAUEN		1	15.00
1481	TUER V L INSTANDSETZEN		5*	75.00
1000	WARTUNG INSTANDSETZEN			750.00*

## L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD                      PREIS = 150.00    EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
1085	SPOILER STOSSF V	NEUTEILLACK    ST K1N	4	60.00
3865	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK    ST K1N	16	240.00
LE 2583	ABDECKUNG U STOSSF H	NEUTEILLACK    ST K1	7	105.00
2010	TUER V L	REPARATURLACK ST III	17	255.00
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17	255.00
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG VON KUNSTSTOFFTEILEN		5	75.00

## E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.01.2024 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0376	SPOILER STOSSF V	52112 F4900	126.17
2581	STOSSFAENGER H	52159 F4907	273.98
2583	ABDECKUNG U STOSSF H	52453 F4011	217.75
2589	BLENDE L STOSSF H	52164 F4110	59.34
4535	BEZUG SITZKISSEN V L	+71072 F4240C1	391.08
4536	BEZUG SITZKISSEN V R	+71071 F4280C1	300.00
4589	LEHNENBEZUG V L	71074 F4410C0	300.00
4590	LEHNENBEZUG V R	+71073 F4370C0	800.00
4681	SITZBEZUG H	+71075 F4650C1	365.29
4769	LEHNENBEZUG H L	+71078 F4211C0	450.00
4770	LEHNENBEZUG H R	+71077 F4261C0	450.00
7141	BREMSSCHEIBE V L	43512 F4010	96.49
7142	BREMSSCHEIBE V R	43512 F4010	96.49
7180	SATZ BREMSKLOTZ V	04465 F4010	160.83
9179	SATZ BREMSKLOTZ H	04466 F4010	77.62
9191	BREMSSCHEIBE H L	42431 F4020	83.64
9192	BREMSSCHEIBE H R	42431 F4020	83.64
9629	BATTERIE 12V	28800 YZZA2	129.10

SYSTEM AUDATEX

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
-----			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	84 AW X 150.00 EUR/STD	1 260.00	
FIXLOHN		750.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....		2 010.00
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN	66 AW X 150.00 EUR/STD	990.00	
LACKIERMATERIAL	50.00 %	495.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	.....		1 485.00
E R S A T Z T E I L E		4 461.42	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)		89.23	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....		4 550.65
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		8 045.65
-----			
MWST 19.00 %			1 528.67
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		9 574.32

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 + = FARB-NR BESTIMMEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

\* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 LIZENZ = CUVENHB1

SYSTEM AUDATEX

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

AUFTRAGS-NR: 241284Toyo

SCHLÜSSEL-NR: 10503039

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: DER LANDRAT DES RHEIN - SIEG KREISES ALS  
KREISPOLIZEIBEHÖRDE  
FRANKFURTER STRASSE 12 - 18  
53721 SIEGBURG

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 20.12.2023 /

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: TOYOTA  
TYP: C-HR  
AUSFÜHRUNG: C-HR 1.2 TURBO  
FAHRZEUG IDENT NR: NMTK33BX50R091144

FARBE: 1K0 - METAL STREAM  
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.197 CCM / 85 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T,EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.06.2020 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 75.184 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT (MWST NICHT AUSWEISBAR)

EUR\*\*\*\*

9.050,00

KÖNIGSWINTER , DEN 07.01.2024

SYSTEM AUDATEX

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

AUFTRAGS-NR: 241284Toyo

SCHLÜSSEL-NR: 10503039

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABBLENDLICHTAUTOMATIK; AIRBAG (KNIEAIRBAG); AIRBAG (KOPFAIRBAG); AIRBAG (SEITENAIRBAG); AIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRENER; ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL ELEKTR. EINSTELLBAR UND BEHEIZT; BERGANFAHRKONTROLLE (HAC); BREMS-ASSISTENT; BREMSLEUCHE, DRITTE MIT LED-TECHNIK; DEKOR: DECOR-EINLAGEN (INTERIEUR) IN MATTSILBER/SCHWARZ; DREHZAHLMESSER; FENSTERHEBER, HINTEN ELEKTRISCH; FENSTERHEBER, VORNE ELEKTRISCH; FERNLICHTASSISTENT; FESTSTELLBREMSE, ELEKTRONISCH; GEPÄCKRAUMABDECKUNG; GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE, ADAPTIV MIT ABSTANDREGELUNG; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENWISCHER; KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN; KLIMAAANLAGE, MANUELL; KOPFSTÜTZEN: HINTEN (3); KOPFSTÜTZEN: VORNE (AKTIV); LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LEDERSCHALTKNAUF; LENKRAD HÖHENLÄNGSVERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE, VORNE; MULTI-INFO-DISPLAY (3,7"); POLSTER: STOFF; RADIO: AUDIOSYSTEM; REIFENDRUCK-WARNSYSTEM; REIFENREPARATURSET; RÄDER: STAHLFELGEN 17"; RÜCKSITZBANK IM VERHÄLTNISS 60:40 GETEILT UMKLAPPBAR; SHARK-FIN-ANTENNE; SICHERHEITSGURTE; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; TOYOTA SAFETY SENSE; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT SCHLÜSSELINTEGRIERTER FUNKFERNBEDIENUNG UND BLINKERBESTÄTIGUNG;

## SONDER - ZUBEHÖR

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG; VSC (ELEKTRONISCHE STABILITÄTSKONTROLLE) MIT TRC (ANTRIEBSSCHLUPFREGLUNG);

## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN  
- WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

## SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/60 R 17 T  
H-ACHSE: 215/60 R 17 T

SYSTEM AUDATEX

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

AUFTRAGS-NR: 241284Toyo

SCHLÜSSEL-NR: 10503039

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 15.12.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT (MWST NICHT AUSWEISBAR)

EUR\*\*\*\*

9.050,00

KÖNIGSWINTER , DEN 07.01.2024

SYSTEM AUDATEX

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

## Fotoanlage



Bild 1 Ansicht vorne rechts



Bild 2 Frontansicht

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

---



Bild 3 Ansicht vorne links



Bild 4 Ansicht hinten links

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024



Bild 5 Heckansicht



Bild 6 Ansicht hinten rechts

# Martin Cuvnhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024



Bild 7 Aktueller Tachostand



Bild 8 VIN am Fahrzeug

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024




Bild 9 Hinweis auf das Baujahr



Bild 10 Automatikgetriebe

# Martin Cuvnhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024



Bild 11 Navigationssystem



Bild 12 Innen vorne

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

---



Bild 13 Innen hinten



Bild 14 Stoßängerverkleidung vorne verkratzt

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

---



Bild 15 Moosablagerungen Aussendichtungen



Bild 16 Stoßfängerverkleidung vorne verkratzt / beschädigt

# Martin Cuvenhaus - KFZ -Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt (HWK Köln)

Bewertung Nr.: 241284Toyo

Datum: 06.01.2024

---



Bild 17 Delle seitliche vordere links Schlagtüre