



## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtll. Kennzeichen:	<b>BP 19-325</b>		
Fahrzeughersteller (2):	<b>DaimlerChrysler</b>	Code zu 2. (2.1)	<b>0710</b>
Typ und Ausführung (D.2):	<b>203</b>	Code zu D.2 (2.2.)	<b>472 00D2</b>
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	<b>Personenkraftwagen geschlossen</b>		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	<b>WDB2030061A294389</b>	nächste HU / AU:	<b>07/2024</b>
Hubraum (P.1)	<b>2148</b> ccm	Leistung (P.2)	<b>105</b> kW
Motorart (P.3)	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14)	<b>EURO 3</b>
Gesamtfahrleistung:	<b>138.024</b> km	Erstzulassung (B)	<b>28.02.2002</b>
Farbe des Fahrzeugs (R)	<b>grau</b>	Sitzplätze (S.1)	<b>5</b> einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	<b>195/65 R15 91V</b>	Bereifung (Hersteller):	-
Profiltype, vorne rechts:	- mm	Profiltype, hinten rechts:	- mm
Profiltype, vorne links:	- mm	Profiltype, hinten links:	- mm
Profiltype, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

### Ausstattung:

Fz.-Länge: 4528 mm, Fz.-Breite: 1728 mm, Fz.-Höhe: 1390 mm, Leermasse: 1545 kg, zulässige Gesamtmasse: 2000 kg, Automatikgetriebe, Stand-/Zusatzheizung: ja, Klima: ja, Radio: ja

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung können Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden sein.
- Getriebe erneuern (Schaltet nicht in die hohen Gänge.),
- Störung ABS,
- Endschalldämpfer erneuern,
- Klimakompressor erneuern,
- Zugstreben erneuern,
- Beseitigung Frontscheibe Steinschläge,
- 4 x Bereifung erneuern,
- Armlehne erneuern, - Aschenbecher hinten einbauen, - Handschuhfach erneuern,
- diverse Karosserie und Lackierarbeiten (- Rostschäden an den Türen die Unterkanten, - Rostschäden Heckklappe, - Rostschäden Radlauf v. r. + v. l.).
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

### Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht fahrbereit.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

### Unfallschaden:

- nein

### Festgesetztes Mindestgebot:

900,00 € ohne MWSt (in Worten -neunhundert- Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Frau Reysner**  
Telefon: **03981/472-2432**

### Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Neustrelitz**  
Straße **SG PT/MM (KfuV)**  
**Woldegker Chaussee 50**  
PLZ und Ort **17235 Neustrelitz**