



**Gutachten-Nr. 2785583**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 31.01.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Durmersheimer Straße 145, 76189 Karlsruhe

Firma  
Berufsgenossenschaft Handel  
und Warenlogistik  
M5 7  
68161 Mannheim

## **Fahrzeugbewertung**

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten



**Gutachten-Nr. 2785583**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 31.01.2024**

# Fahrzeugaewertung

Fahrzeugaehalter	Firma Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik M5 7 68161 Mannheim
Auftrag vom / durch	26.01.2024 schriftlich Firma Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
Besichtigungsdatum / Ort	26.01.2024 TÜV Service Center Mannheim Dudenstraße 23 68167 Mannheim
Anwesend bei Besichtigung	Herr [REDACTED]

---

## Ergebnis

<b>Verkaufswert mit MwSt.</b>	<b>9.250,00 EUR</b>
<b>Enthaltene MwSt.</b>	<b>1.476,89 EUR</b>
<b>Einkaufswert mit MwSt.</b>	<b>7.650,00 EUR</b>
<b>Enthaltene MwSt.</b>	<b>1.221,43 EUR</b>





**Gutachten-Nr. 2785583**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
 und Datum angeben**

**Datum: 31.01.2024**

sicherheitsoptimiert vorn; Lackierung: Uni; Lenkrad: Leder (3-Speichen); Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Leseleuchten, vorn und hinten; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox; Multifunktionsanzeige "Plus" mit Gangempfehlung; Nichtraucher Ausführung; Park Pilot; Polster: Stoff; Räder: 4 Stahlräder 6,5 J x 16; Räder: Tire Mobility Set; Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher; Regensensor; Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn; Schubladen unter den Vordersitzen; Seitenscheiben ab der 2. Sitzreihe und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 Prozent lichtabsorbierend; Servolenkung elektromechanisch; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte in der 2. Sitzreihe; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe; Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar; Sitze: ISOFIX-Halteösen mit Top Tether-Halterungen; Sitze: Klappstühle an den Rückseiten der Vordersitze; Sitze: Komfortsitze vorne; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Sitze: Vordersitze höheneinstellbar; Start-Stopp-System; Staubund Pollenfilter; Steckdose 12 V in der 2. Sitzreihe und im Gepäckraum; Stoßfänger und Seitenschutzleisten in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Textilfußmatten; Türgriffe in Wagenfarbe; Verbandkasten und Warndreieck; Wärmeschutzverglasung grün; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht; Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn; Wegfahrsperrung, elektronisch; Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln.

Sonderzubehör

Klimaanlage "Climatronic"; Lackierung: Metallic; Multimediabuchse MEDIA-IN mit USB-Adapterkabel; Navigationsfunktion "RNS 315" (für RCD 310); Paket: "Business Premium" inkl Navigation; Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6 J x 16; Radio "RCD 310", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher für Navigationsfunktion RNS 315; Raucherausführung; Rückfahrkamera "Rear Assist"; Schriftzüge: Entfall der Modell- und des Motorbezeichnung am Fahrzeugheck; Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe; Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Plus" in Verbindung mit RNS 315.

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original



**Gutachten-Nr. 2785583**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 31.01.2024**

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf :**

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Vorschäden :**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren keine unreparierten Vorschäden festgestellt werden.

**Service- und Betriebsmittel :**

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

-Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen



**Gutachten-Nr. 2785583**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 31.01.2024**

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Karlsruhe, den 31.01.2024

Der Sachverständige

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 013091).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2785583**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 31.01.2024**

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA BERUFGENOSSENSCHAFT HANDEL UND  
WARENLOGISTIK  
M5 7  
68161 MANNHEIM

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 26.01.2024 /

AMTLICHES KENNZEICHEN: MA-IR 578

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: VW  
TYP: TOURAN  
AUSFÜHRUNG: TOURAN 2.0 TDI DPF BLUEMOTION TECHNOLOGY DSG  
COMFORTLINE  
FAHRZEUG IDENT NR: WVGZZZ1TZEW083221FARBE: REFLEXSILBER  
TÜREN: 5MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 103 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 03.04.2014 /22.01.2015  
NÄCHSTE HU / AU: 05.2025 /05.2025  
VORBESITZER: 1

GESAMTLAUFLEISTUNG: 154.600 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	205/55 R 16 94H	5.0 5.0
H-ACHSE:	205/55 R 16 94H	6.0 6.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.250,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.476,89
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.650,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.221,43

SYSTEM AUDATEX



**Gutachten-Nr. 2785583**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 31.01.2024**

MANNHEIM , DEN 31.01.2024

SYSTEM AUDATEX



**Gutachten-Nr. 2785583**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**Datum: 31.01.2024****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGETASCHEN AN DEN RÜCKSEITEN DER VORDERSITZE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER; AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE IN WAGENFARBE; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BERGANFAHRASSISTENT; BLINKLEUCHTEN SEITLICH IN DIE AUßENSPIEGEL INTEGRIERT; BREMSLEUCHE, DRITTE; DACHREILING SCHWARZ; DEKOREINLAGE: "IRIDIUM"; DIESELPARTIKELFILTER; DOPPELTON-SIGNALHORN; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES-STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP) MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FAHRLICHTSCHALTUNG AUTOMATISCH; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; GEPÄCKRAUMABDECKUNG; GEPÄCKRAUMBELEUCHTUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE INKL. MÜDIGKEITSERKENNUNG; GETRIEBE: 6-GANG DSG; GRUNDAUSSTATTUNG TOURAN.; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLSCHALTUNG; INNENLEUCHE MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; INNENSPIEGEL, AUTOMATISCH ABBLENDEND; KAROSSERIE VERZINKT; KENNZEICHENBELEUCHTUNG IN LED-TECHNIK; KLIMAAANLAGE "CLIMATIC"; KOPFSTÜTZEN (3) IN DER 2. SITZREIHE; KOPFSTÜTZEN SICHERHEITSOPTIMIERT VORN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: LEDER (3-SPEICHEN); LENKSÄULE MIT HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLUNG; LESELEUCHTEN, VORN UND HINTEN; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN, BELEUCHTET; MITTELARMLEHNE VORN MIT ABLAGEBOX; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PLUS" MIT GANGEMPFEHLUNG; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; PARK PILOT; POLSTER: STOFF; RADIO "RCD 210", 2 X 20 WATT, 4 LAUTSPRECHER; REGENSENSOR; RÄDER: 4 STAHLRÄDER 6,5 J X 16; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; SCHEIBENWASCHDÜSEN BEHEIZBAR, VORN; SCHUBLADEN UNTER DEN VORDERSITZEN; SEITENSCHLEIBEN AB DER 2. SITZREIHE UND HECKSCHEIBE ABGEDUNKELT, ZU 65 PROZENT LICHTABSORBIEREND; SERVOLENKUNG ELEKTROMECHANISCH; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE IN DER 2. SITZREIHE; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZE: 3 EINZELSITZE IN DER 2. SITZREIHE; SITZE: BEIFAHRENSITZLEHNE KOMPLETT UMKLAPPBAR; SITZE: ISOFIX-HALTEÖSEN MIT TOP TETHER-HALTERUNGEN; SITZE: KLAPPTISCHE AN DEN RÜCKSEITEN DER VORDERSITZE; SITZE: KOMFORTSITZE VORNE; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN VORN; SITZE: VORDERSITZE HÖHENEINSTELLBAR; START-STOPP-SYSTEM; STAUB- UND POLLENFILTER; STECKDOSE 12 V IN DER 2. SITZREIHE UND IM GEPÄCKRAUM; STOßFÄNGER UND SEITENSCHUTZLEISTEN IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; TEXTILFUßMATTEN; TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; VERBANDKASTEN UND WARNDREIECK; WARNSUMMER FÜR NICHT AUSGESCHALTETES LICHT; WARNTON UND -LEUCHE FÜR NICHT ANGELEGTE GURTE VORN; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN; ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE SAFE-SICHERUNG, MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND 2 FUNKKLAPPSCHLÜSSELN;

**SONDER - ZUBEHÖR**

KLIMAAANLAGE "CLIMATRONIC"; LACKIERUNG: METALLIC; MULTIMEDIABUCHSE MEDIA-IN MIT USB-ADAPTERKABEL; NAVIGATIONSFUNKTION "RNS 315" (FÜR RCD 310); PAKET: "BUSINESS PREMIUM" INKL NAVIGATION; RADIO "RCD 310", 4 X 20 WATT, 8 LAUTSPRECHER FÜR NAVIGATIONSFUNKTION RNS 315; RAUCHERAUSFÜHRUNG; RÄDER: WINTERRÄDER(4) (ZUSÄTZLICH), STAHL, 6 J X 16; RÜCKFAHRKAMERA "REAR ASSIST"; SCHRIFTZÜGE: ENTFALL DER MODELL- UND DES MOTORBEZEICHNUNG AM FAHRZEUGHECK; SITZE: 2 EINZELSITZE IN DER 3. SITZREIHE; TELEFON: MOBILTELEFONVORBEREITUNG "PLUS" IN VERBINDUNG MIT RNS 315;

**SYSTEM AUDATEX****FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**



**Gutachten-Nr. 2785583**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 31.01.2024**

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- DACHHIMMEL BESCHÄDIGT - ERNEUERN
- DELLE TÜR HL - SANFT INST
- GETRIEBE ÖLVERLUST
- INSPEKTION IN 4 TAGEN FÄLLIG - DURCHFÜHREN
- MOTORHAUBE - STEINSCHLÄGE - LACKIEREN
- ÖLSERVICE FÄLLIG - DURCHFÜHREN
- SOMMERREIFEN FEHLEN
- SRA LINKS - BESCHÄDIGT - INST
- STOßFÄNGER HINTEN - VERSCHÜRFT - LACKIEREN
- TÜRGRIF FÄHRERTÜR BESCHÄDIGT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/55 R 16 V  
H-ACHSE: 205/55 R 16 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/55 R 16 94H LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 5.0 mm  
H-ACHSE: 205/55 R 16 94H LI: (WO) 6.0 mm RE: (WO) 6.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE  
MEHRERE BESITZER  
FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

**E R G E B N I S:** DIE AUF DEN 26.01.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER



**Gutachten-Nr. 2785583**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben

**Datum: 31.01.2024**

OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.250,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.476,89
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.650,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.221,43

MANNHEIM , DEN 31.01.2024

SYSTEM AUDATEX

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2785583**



**Bild 1**



**Bild 2**



**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2785583**



**Bild 3**



**Bild 4**

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2785583



Bild 5



Bild 6