

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Tesla		
Modell	Model Y, Maximale Reichweite Dual AWD,		
Amtl. Kennzeichen	██████████	Besichtigungsdatum	27.03.2024
Vorgangsname	15336A4	Farbe	schwarz
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 853 005 005 0001 DE001 6413
Erstzulassung / HU	11.05.2023 / 05.2026	KBA-Schlüssel	1480/ABD
Laufleistung (geschätzt)	5.000 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN	XP7YGCEK9PB079480	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	153 kW / 208 PS	Reichweite min. (WLTP)	
Motorart	Elektro	Zustand	normal
Batteriekapazität	75,0 kWh	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Hankook	255/45R19	104 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5/	6,5 mm/–
Reifen Achse 2	Hankook	255/45R19	104 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5/	6,5 mm/–



Bezeichnung 15336A4  
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]  
Fahrzeug-Ident.Nr XPTYGCEK9PB079480

Besichtigungsdatum 27.03.2024  
DAT Europa-Code® 01 853 005 005 0001 DE001 6413  
KBA-Schlüssel 1480/ABD

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > 14 Lautsprecher
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- > Elektromotor 378 kW (cont. 153 kW)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Autopilot
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth
- > Getriebe für Elektrofahrzeug
- > Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold)
- > HV-Batterie 75 kWh
- > Karosserie: 5-türig
- > Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- > Lenkrad mit Multifunktion
- > Leuchtweitenregelung elektrisch
- > LM-Felgen 9,5x19 (Gemini)
- > Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- > Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- > Navigationssystem mit Kartendarstellung
- > Nebelscheinwerfer LED
- > Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche)
- > Radioempfang digital (DAB+)
- > Radstand 2890 mm
- > Regensensor
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rückfahrkamera HD
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheinwerfer LED
- > Seitenairbag vorn
- > Sitze vorn elektr. verstellbar
- > Sitzheizung hinten
- > Sitzheizung vorn
- > Sound-System Premium
- > Sprachsteuerungs-System
- > Subwoofer
- > Tagfahrlicht LED
- > Tempomat
- > Touchscreen-Farbdisplay (15,0 Zoll)
- > Wi-Fi on Board
- > Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry

### Sonderausstattung

- > Innenausstattung: schwarz / weiß
- > Sonderlackierung Schwarz

## Bemerkungen

Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II waren nicht verfügbar, eine Schlüsselkarte war vorhanden. An dem Fahrzeug

durchgeführt von: Kfz-Meister [REDACTED] |

Bezeichnung	15336A4	Besichtigungsdatum	27.03.2024
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	01 853 005 005 0001 DE001 6413
Fahrzeug-Ident.Nr	XP7YGCEK9PB079480	KBA-Schlüssel	1480/ABD

waren folgende Beschädigungen augenscheinlich ersichtlich: massiver Frontschaden mit Schwerpunkt rechts: unter anderem waren die Frontairbags und die vorderen Gurtstraffer ausgelöst, die Stoßfängerverkleidung, die Leuchteinheiten, die Frontscheibe und weitere Anbauteile gebrochen; der Querträger, beide Kotflügel und die Motorhaube geknickt und der Vorderwagen gestaucht, im hinteren rechten Bereich waren die Spaltmaße ungleichmäßig.

Im Weiteren waren die Starterbatterie und die Fahrzeugbatterie tiefentladen - das Tablet ohne Funktion und daher auch der Batteriestatus und die Laufleistung nicht ablesbar. Im Innenraum war teilweise Tierkot vorhanden.

Probefahrt, Prüfung der Aggregate und Prüfung auf einer Hebebühne/Grube waren nicht möglich. Bei der stichprobenartig auf den metallischen Karosserieaußenflächen erfolgten Messung die Lackschichtdicken ergab sich kein Hinweis auf eine Nachlackierung. Wir haften nicht für Beschädigungen an dem Fahrzeug, die über den festgestellten, ohne Zerlegungsarbeiten augenscheinlich erkennbaren und hier dokumentierten Umfang hinausgehen! Für etwaige reparierte oder unreparierte Vorschäden sowie für die hier angegebene Laufleistung übernehmen wir keine Gewähr! Die herstellerseitige Serien- und Sonderausstattung wurde über eine FIN-Abfrage ermittelt und nicht in allen Details überprüft. Für hieraus resultierende Abweichungen übernehmen wir keine Gewähr.

