Technischer Dienst
der Bundesfinanzverwaltung

Kraftfahrwesen

BUNDES FINANZ VERWALTUNG

BFV8

Hannover, 03.08.2009

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / Kfz bis 24 Monate

Verkaufsbezeichnung	**VW Passat Variant TDI**				
Amtl. Kennzeichen:	**BW3-385**	Erstzulassung:		**23.11.2007**	
Fahrzeugart (5)	**Kombilimousine**	Fahrzeugklasse (J)		**M1**	
Anzahl der Türen	**4/5**	Aufbauschlüssel (4)		**AF**	
Marke (Hersteller) (2)	**VW**	Herstellerschl. (2.1)		**0603**	
Handelsbezeichnung	**3C -ACBLSX0-**	Code zu D.2 (2.2)		**AFA**	
Kraftstoffart	**Diesel**	Getriebeart:		**Schaltgetriebe**	
Partikelfilter	**Ja**	Emissionsschl. Nr. 14.1		**0462 (PM 5 ab EZ)**	
Nat. Emissionsklasse (14)	**Euro 4**	HU	**11.2010**	AU	**11.2010**
Fahrzeug-Ident-Nr.		letzte Inspektion:		**10.2008 - 30TKm**	
Leistung / Hubraum	77 kW / 1896 cm³	Gesamtfahrleistung (km)		**58000**	
Farbschema	**Grau**	Herstellerfarbbezeichnung		**Reflexsilber**	
Art der Lackierung	**Metallic**	Sitzbezüge: Material/Farbe		**Stoff grau**	
Reifenprofiltiefe:	**6 / 6 / 7 / 7 mm**	Reserverad:		**PannenSet**	
Bereifung (Größe):	**205/55R16 91H**	Unfallfrei		**ja**	
Klimaanlage:	**Ja**				

Serien- und Sonderausstattung:

u.a. 1,9l TDI Kat; 5-Gang-Schaltgetriebe; Fahrer-, Beifahrer, Kopf- und Seitenairbags vorn; ABS; ESP; automatische Fahrlichtschaltung; Dieselpartikelfilter; elektr. Fensterheber vorn; elektr. verstellbare Außenspiegel; Fahrersitz mit Höhenverstellung; Klimaautomatik; Laderaumabdeckung; Multifunktionsanzeige; Nebelscheinwerfer; Radio; Regensensor; Servolenkung; Sitzheizung vorn; Telefonvorbereitund/Freisprechanlage; Trendline-Ausstattung; Wärmeschutzverglasung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fz. weist die einem Jahreswagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf.
- Lackkratzer Türkanten, Ladekante/Stoßfänger hinten, Heckklappe, Tür links
- Lackoberflächenkratzer an den Türgriffen und -schlössern und in den Türeinstiegsbereichen
- Steinschlagschäden Frontbereich und Frontscheibe
- Kunststoffverkleidungen an den Türen und im Laderaum zerkratzt

Sonstiges:

Eine Probefahrt/Funktionstest konnte nicht durchgeführt werden.
Eine Fahrzeugbesichtigung vor der Gebotsabgabe wird empfohlen.

Anzahl der Schlüssel: 2 Stück Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: ja

Festgesetzter Mindestgebot: 14.100,00 EUR

in Worten: -Vierzehntausendeinhundert-

Standort:	WSA Minden, 32425 Minden
Ansprechpartner:	Herr Schröter
Telefon:	0571 / 64 58 12 51 Email: Dietmar.Schroeter@wsa-mi.wsv.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.