



Kurzbewertung



Front- und Seitenansicht links

Samtgemeinde Amelinghausen
Lüneburger Straße 50
21385 Amelinghausen

erstellt durch : Thomas Fritz
Mobile : 0160 888 1151

Vogteiweg 2, 21385 Amelinghausen, 20.11.2023

Kurzbewertung

Nr.: 0073S3U802

1 Auftrag

Wir erhielten von der Samtgemeinde Amelinghausen, Lüneburger Straße 50 in 21385 Amelinghausen, den Auftrag, eine Kurzbewertung für das unter 4 näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Samtgemeinde Amelinghausen ist Fahrzeughalter.

Zu ermitteln ist der Marktwert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit auf Zuteilung des H-Kennzeichens nach §23 StVZO ist nicht Bestandteil der Beauftragung.

Eine schriftliche Auftragserteilung liegt vor.

2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.11.2023 durch den Sachverständigen Thomas Fritz in Abwesenheit des Fahrzeughalters in Tellmer Dorfstraße 17, 21386 Betzendorf auf dem Betriebsgelände Dorfstraße 17, 21386 Betzendorf.

Für die Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Grube zur Verfügung.

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder in der Anlage beigelegt.

3 Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.



Typenschild mit FIN

4 Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller	Volkswagen
Fahrzeugmarke	VW
Fahrzeugtyp	Transporter (28/29/21) LT 28-45 Kasten/Kombi
Aufbau	Kastenwagen
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ28ZHH008423
Erstzulassung	06.02.1987
Letzte Zulassung	06.02.1987
Anzahl Vorbesitzer	1
Baujahr	1987
Motor	4 Zylinder (Reihe)
Motorart	Otto-Motor
Hubraum	2350 ccm
Leistung	66 kW
Getriebe	Schaltgetriebe
Farbe	Rot (RAL 3000) Uni
Wegstreckenzähler	31626 km (abgelesen)
Nächste HU	05/2023
Reifengröße vorne	195R14C 106/104Q DOT 4106
Reifengröße hinten	195R14C 106/104Q DOT 4106
Leermasse	1825 kg
Zul. Gesamtmasse	2800 kg
Kennzeichen	LG-LC 45

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugdokumenten (Fahrzeugbrief) entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

5 Sonstiges

Das Fahrzeug verfügt über eine Tragspritze der Firma Magirus sowie Feuerwehrtypische Ein- und Anbauten (siehe Bilddokumentation)

Bewertungsergebnis

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

3 (drei)

Definition der Zustandsnoten - siehe Marktanalyse

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Marktwert

8.500,00 EUR

(achttausend fünfhundert)

Der Sachverständige
Thomas Fritz

Anlagen:

- Fotoanlage
- Marktanalyse

Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Front- und Seitenansicht links



Frontansicht

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Front- und Seitenansicht rechts



Seitenansicht rechts

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Heck- und Seitenansicht rechts



Heckansicht

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Heck- und Seitenansicht links



Instrumentenansicht mit Wegstreckenzähler

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Typenschild mit FIN



Ansicht Tragspritze Magirus 8/8

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Typenschild Tragspritze Magirus 8/8



Ansicht Dachaufbauten

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Seitenansicht links



Ansicht Fahrersitzplatz

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Innenraumansicht vorne von rechts



Innenraumansicht hinten von rechts

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Innenraumansicht hinten von rechts nach hinten



Unterbodenansicht vorne

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Unterbodenansicht links



Unterbodenansicht hinten

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Unterbodenansicht rechts



Typenschild Fa. Ziegler

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Fahrersitzbezug eingerissen



Fensterkurbel Not- und Behelfsinstandgesetzt

Fotoanlage zur Gutachtennummer 0073S3U802



Schadenbereich Deformation Korrosion Radlauf vorne rechts