

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
N

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **LUCGG2740B3206461**

Aktenzeichen	BL 2166-0780/23
Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom	23.02.2024, per e-Mail
Besichtigung	29.02.2024

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	672,27 EUR	800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.02.2024 durch H. ...
..., ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Servicescheckheft
- HU-Bescheinigung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Keine Sommerräder vorhanden!

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	31.01.2011
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2021
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HONDA
Typ / Verkaufsbezeichnung	Jazz (GE) / Jazz Trend
Aufbauart	Limousine

HSN / TSN	7475 / AAC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LUCGG2740B3206461
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	CERULEAN BLUE
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	66 kW / 1198 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	108.946

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 15 84 T	Firestone / Winterhawk 2	W / O	6 mm
rechts	175 / 65 R 15 84 T	Firestone / Winterhawk 2	W / O	6 mm
2 links	175 / 65 R 15 84 T	Firestone / Winterhawk 2	W / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 15 84 T	Firestone / Winterhawk 2	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Ausstattung

ABS mit EBD, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorne und hinten, Airbag, Seitenairbags vorn, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Color-Verglasung, Dachantenne, Micro, Drehzahlmesser, Fensterheber vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter (insgesamt 10), Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorn, ISOFIX- und Top-Tether-Kindersitzverankerungen, Instrumente in Durchlichttechnik, Klimaanlage manuell (FCKW-frei), Kofferraumbeleuchtung, Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (für alle Sitzplätze), Kopfstützen vorne, Kopfstützen, hinten (3), Kraftstoffreserveleuchte, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lenkrad, höhen- und weitenverstellbar, Leseleuchten vorn, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Multiinformationsdisplay, Polster: Stoff, Radio: Radio mit CD-Spieler (MP3/WMA), Radiozubehör: AUX-IN Anschluss, Radiozubehör: Lautsprecher, vorn, Räder: Notrad, Räder: Stahlfelgen 15", Scheibenwischer hinten, mit Intervallschaltung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar (60:40), Sitze: Rücksitzfläche geteilt hochklappbar (60:40), Sitzlehentaschen, Beifahrersitz, Stoßfänger, in Wagenfarbe lackiert, VSA (vehicle stability assist), Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung fernbedienbar

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 14.03.2019 bei Kilometerstand 76.932.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Fehlermeldung Motor / Motorkontrolllampe leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6); Servicearbeiten überfällig; Bremsscheiben vorne + hinten, Rost / mangelhaftes Tragbild; Scheinwerfer, Schutzscheiben matt (Bild 7); Türdichtung / Kantenschutz VL, eingerissen (Bild 8); HU überfällig; Innenraum, Schimmelbildung / feucht (Bild 9, 10); Innenraum, Radio gesperrt / kein Radiocode vorhanden; Karosserie, Streif-/ Unfallschaden linke Fahrzeugseite (Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür VL+HL, Seitenteil, Stoßfänger hinten) (Bild 11, 12, 13); Heckklappe, beschädigt / verformt (Bild 14). Heckklappe, lässt sich nicht öffnen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz leicht beschädigt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.