

Kraftfahrwesen

BFV65

12.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz A 250 e !!!Unfallfahrzeug!!!		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5729	Erstzulassung:	11.05.2022
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	28221
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebart:	DCT-Doppelkupplungsgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP000479
Herstellerfarbbezeichnung:	DENIMBLAU - METALLIC-LACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	05.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91H M+S (DOT4821)	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 6 / 6 mm	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenten-System: Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schuko-Stecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediensystem MBUX
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung (Auszug):

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Konnektivitäts-Paket Navigation, Smartphone Integration, Festplattenavigation, aktiver Park-Assistent, Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innen Spiegel mit Abblendautomatik
- Winter-Komplettreifer

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **Nicht instandgesetzter Unfallschaden vorn links, eine Reparaturkosten-Kalkulation über die voraussichtlichen Instandsetzungskosten in Höhe von 6975,51 € brutto liegt vor.**
- **Spuren und Beschädigungen durch Nagetiere im Innen- und Laderaum.**
- **Starker Geruch im Innenraum.**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.

- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Sommerräder fehlen.
- 12V-Batterie signalisiert Störung / Fehlfunktion.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren und Beschädigungen wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 26.05.2023 bei 18242 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

15.300 €

i. Worten:

fünfzehntausenddreihundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Osnabrück Robert-Bosch-Straße 3 49393 Lohne
Ansprechpartner:	Frau Heemann
Telefon: / E-Mail:	0541 3301-1033 / doreen.heemann@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.