

Kraftfahrwesen

BFV69

29.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolvoV 90 D5 AWD R Design (EURO 6d-TEMP)(DPF)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-4581	Erstzulassung:	03.07.2019
Fahrzeugart:	SO.KFZ ZOLL ZFD	Gesamtfahrleistung (Km):	77522
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	173 kW / 1969 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	9101 / BFG00021
Herstellerfarbbezeichnung:	SAVILE GREY / Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36DG
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2024
Bereifung: (Größe)	255/40R19 100V M+S DOT 0317 und 3023	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	177 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker besteht aus: Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik besteht aus: Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, hochglänzend
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach besteht aus: Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel KAT
- Navigationssystem Sensus
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED besteht aus: Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Sport-Pedalerie
- Sportsitze Leder Nappa / Textil besteht aus: Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Start/Stop-Anlage

- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textiltfussmatten
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket besteht aus: Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sommerreifen auf Volvo-LM Felgen mit 245/45R18 100W DOT4522 mit 6/6/5/5mm Profiltiefe beiliegend.

Sonderausstattung (Auszug):

- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Standheizung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist einen wirtschaftlichen Totalschaden auf! Das Fahrzeug ist technisch- und wirtschaftlich verbraucht und wird daher ausdrücklich als Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger angeboten!

Eine interne Kalkulation weist einen ermittelten Reparaturaufwand in Höhe von ca. 38.000 EUR aus. Die Hauptschadenstelle betrifft die Fahrerseite. Details zum Beschädigungsumfang können den Bildern entnommen oder bei einem Besichtigungstermin Vorort selbst ermittelt werden.

Das Fahrzeug weist, vom Unfallschaden abgesehen, die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Gesamter Fahrzeugaufbau und alle Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzen Kunststoffverkleidungen.
- Inspektion fällig.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Für die Wiederezulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Rückbauschäden (wie z.B.: Löcher/Einbauten/Verkabelung/Fehlteile) im Bereich des Laderaumes und des Fahrgastraumes, insb. der Mittelkonsole, des Armaturenbrettes und des Handschuhfaches.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde im Januar 2023 bei 51275 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

500 €

i. Worten:

fünfhundert Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstr. 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Runde // Herr Lukas
Telefon: / E-Mail:	040 67571-111 // -515 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.