

DEKRA Automobil GmbH
Schieferstr. 2, 06126 Halle

Stadt Landsberg
Bahnhofstr.28
06188 Landsberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Halle
Schieferstr. 2
06126 Halle
Telefon 0345 / 6914-0
Fax 0345 / 6914-199
E-Mail halle.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Hans-Georg Schmidt
Tel. direkt 0345 6914-177
Tel. mobil 0171-7668959

Begleitschreiben

Kennzeichen

SK S719

Auftraggeber	Stadt Landsberg, Bahnhofstr.28, 06188 Landsberg
Ihr Auftrag vom	13.10.2021, telefonisch
Besichtigung	13.10.2021 Feuerwehr Sietzsch, ., 06188 Sietzsch

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Ricardas Zizas Autohandel , Friedrichshafner Str. 87-89, 04357 Leipzig, Tel: 0176-43253168, Fax: kontakt.autoonline.de, rzhandel2014@gmail.com AO Objektnr: 1202202251614804	19.03.2022	880,00 EUR
RDM Motorsport s.r.o. , Zalužanská 1271, 293 01 Mladá Boleslav, Tel: +49 (0) 30 209 691 900, Fax: +49 (2131) 7180 405, kundenbetreuung@ax-ao.de AO Objektnr: 1202202251614804	19.03.2022	800,00 EUR
Podbial GmbH , Marie-Curie-Str. 8, 30966 Hemmingen, Tel: 0151 11814890, Fax: kontakt.autoonline.de, adam@podbial.de;phurobertpaczkowski@gmail.com AO Objektnr: 1202202251614804	19.03.2022	560,00 EUR

Der Sachverständige
Hans-Georg Schmidt
Dipl.-Ing. (FH)

A N L A G E

B E S I C H T I G U N G E N

Am: 13.10.2021 Besichtigung in : 06188 Sietzsch, .
Fahrzeit : 0:20 Std
Besichtigungszeit : 0:20 Std

Zeitlicher Aufwand gesamt : 0:40 Std

DEKRA Automobil GmbH
Schieferstr. 2, 06126 Halle

Stadt Landsberg
Bahnhofstr.28
06188 Landsberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Halle
Schieferstr. 2
06126 Halle
Telefon 0345 / 6914-0
Fax 0345 / 6914-199
E-Mail halle.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Hans-Georg Schmidt
Tel. direkt 0345 6914-177
Tel. mobil 0171-7668959

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

SK S719

Auftraggeber	Stadt Landsberg, Bahnhofstr.28, 06188 Landsberg
Ihr Auftrag vom	13.10.2021, telefonisch
Besichtigung	13.10.2021 Feuerwehr Sietzsch, ,, 06188 Sietzsch

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.10.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	739,50 EUR	880,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.10.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.10.2021 durch Herrn Hans-Georg Schmidt bei Feuerwehr Sietzsch, , 06188 Sietzsch.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Kennzeichen	SK S719
Baujahr	1996
Erstinbetriebnahme	01.07.1996

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 0207
---------------	-----------

Objekt

Objektart	Forstmaschine
Einsatzart	Holzverarbeitungsmaschine
Maschinenart	Motorhackmaschine
Hersteller / Fabrikat	HUSMANN,LATHEN
Typ	84D
Maschinennummer	TP87716846
Farbe	Grün
Lackierung	Uni

Antriebsdaten

Leistung	18 kW
----------	-------

Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	4.80/4.00-8		Straße	60%	
1 R:	4.80/4.00-8		Straße	60%	

Ausstattung

Anfahrerschutz.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
- Batterie, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Hans-Georg Schmidt
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Anhängerzugvorrichtung




Bild 6 : Antriebsmotor



Bild 7 : Typschild